

Direzione Logistica Acquisti**Uffici Direzionali**

Via Luigi Buzzi, 6

15033 Casale Monferrato

Tel.(0142) 416.401

Fax (0142) 416.616

Partita IVA 01772030068

Cap.Soc.Vers.:EURO 123.636.658,80

Reg.Imp. e Cod.Fiscale 00930290044 - REA 134288

Spett.le

R.E.M. SRL**VIA FERRUCCIA, 17/B****03010 PATRICA FR****IT****Ordine n.239959 - E DV del 11/08/2017**

(Codice fornitore :20509)

Vogliate prendere nota della seguente ordinazione fatta alle condizioni generali di acquisto riportate a valere in deroga ad ogni Vostra diversa condizione o pattuizione.

Le fatture debbono essere intestate ed indirizzate a : **BUZZI UNICEM S.p.A. - Via Luigi Buzzi, 6 15033 - Casale Monferrato**Le fatture devono essere inviate mezzo posta elettronica all'indirizzo : **bu-forn@buzziunicem.it**

Importo netto	6.488,50
Divisa	EUR
Pagamento	120 GG. FINE MESE BONIFICO BANCARIO
Annotazioni	ORDINE A CONSUNTIVO - Rif. offerta n. 482 del 20/06/17. Alla c.a. sig. Spaziani

Oggetto : REVISIONE MOTORE COMANDO FRANTOIO MAMMUT**Destinatario : Barletta - 76121 Via Andria 63 Barletta (BT) - (IT)**

#	articolo	art.forn.	commessa	R.d.A.	consegna	u.m.	quantità	prezzo unitario	sconti	prezzo netto
1	PRESTAZ.			EAM23405		NR	1	6.830,0000	5	6.488,5000

REVISIONE GENERALE MOTORE PELLIZZARI 500V - 750KW - S/N 1254073

- Revisione generale completa del motore
- Smontaggio e lavaggio con idropulitrice di tutti i particolari
- Soffiaggio capillare dell'indotto e dello statore per asportazione pasta di cemento
- Essiccazione al forno
- Verifiche meccaniche di ogni particolare
- Saldatura calotta
- Riparazione chiavetta giunto
- Collaudo avvolgimento statorico con Surge-test
- Prova di rigidità verso massa a 2E+1000
- Prova resistenza ohmica verso terra a 2E+1000
- Controllo biette e legature statoriche
- Collaudo avvolgimento rotorico con Surge-test
- Tornitura del collettore ad anelli
- Equilibratura rotore secondo norme ISO 1940 con e senza giunto
- Collaudo isolamento portaspazzole
- Sabbiatura trecce di rame e portaspazzole
- Fornitura ed assestamento spazzole n. 18 CG651 dim. 20x40x40
- Riparazione ricostruzione isolatori nuovi portaspazzole
- Fornitura e montaggio tondo isolante in vetronite su bracci portaspazzole
- Sostituzione e montaggio cuscinetto 6219/C3 di Vostra fornitura
- Sostituzione e montaggio cuscinetto NU 326 ECM/C3 di Vostra fornitura
- Sostituzione e montaggio cuscinetto NU320 EM/C3 di Vostra fornitura

- Rimontaggio completo
- Verniciatura esterna

CONDIZIONI DI PAGAMENTO (AI SENSI DEL D.LGS. N. 192/2012)

Le Parti espressamente acconsentano ed approvano, ex art. 4 comma 3, D. Lgs. 231/2002, come riformulato dal D. Lgs. 192/2012, in 120 giorni la decorrenza dei termini di pagamento.

Le Parti, in relazione alle previsioni del predetto decreto stabiliscono che, dal giorno successivo alla scadenza di pagamento e senza che vi sia obbligo da parte di REM SRL alla costituzione in mora, il saggio annuale degli interessi di mora da applicarsi sia pari al 6 %.

REM SRL in relazione alla propria organizzazione imprenditoriale, alla prassi commerciale del settore e ad analoghe condizioni previste con la maggior parte dei propri fornitori, ritiene non inique le deroghe espressamente concordate con BUZZI UNICEM SPA nei precedenti punti.

CESSIONE DEL CREDITO

Il credito derivante dalle prestazioni e/o servizi di cui all'Ordine in oggetto non è cedibile.

Il Fornitore non dovrà in nessun caso cedere il credito a terzi, salvo esplicita autorizzazione scritta della Committente