



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

BUZZI UNICEM S.P.A.
VIA LUIGI BUZZI, 6
15033 CASALE MONFERRATO - AL

Offerta n° 0293 del 16/04/2018

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 91	Data Vs. DDT: 13/04/2018	Altri Rif.:		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000014122	MOTORE INGERSOLL RAND SOSTD LS315MN-T N.6129833MJ001 547648535 KW.184 V500 A253 1484G/min KG.855			

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE, SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA VERIFICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA ESTRAZIONE INDOTTO E REVISIONE CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 SOSTITUZIONE CAVI USCITE AVVOLGIMENTO CON CAVI AL VETRO/SILICONE 1X70MMQ RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON CALCOLO ELETTRICO DELLA MODIFICA DELLA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE DA 500V A 400V, CON RICOSTRUZIONE USCITE STATORICHE, RICOSTRUZIONE DELLE LEGATURE DELL'AVVOLGIMENTO E DELL'ISOLAMENTO DELLE MATASSE CON FASCIATURA CON NASTRO IN CLASSE H E VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. H+(180°) CON DOPPIO CICLO DI IMPREGNAZIONE ED ESSICAZIONE AL FORNO CON VERNICI ADEGUATE ALLA NUOVA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA NU 320 ECM C3 FORNITO DAL CLIENTE CON DDT 85 DEL 20/04/2018 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO VENTOLA 6317 C3 FORNITO DAL CLIENTE CON DDT 85 DEL 20/04/2018 RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO VENTOLA CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO VENTOLA CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RICONDIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI SOSTITUZIONE TERMISTORI RIPARAZIONE MORSETTIERA CON SOSTITUZIONE GHIERA AGGANCIO GOMITO USCITA CAVI	9875	%	9875



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

BUZZI UNICEM S.P.A.
VIA LUIGI BUZZI, 6
15033 CASALE MONFERRATO - AL

Offerta n° **0293** del **16/04/2018**

RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI
COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA E PROVA DELLA QUALITA DELL'ISOLAMENTO
RIMONTAGGIO COMPLETO DEL MOTORE E VERNICIATURA ESTERNA
REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Totale preventivo € 9.875,00 + I.V.A.

CUSCINETTI DI VS. FORNITURA A SCARICO DDT95 DEL 20/04/2018

Consegna con trasporto a Vostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BUZZI UNICEM S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.