

**Direzione Logistica Acquisti****Uffici Direzionali**

Via Luigi Buzzi, 6

15033 Casale Monferrato

Tel.(0142) 416.401

Fax (0142) 416.616

Partita IVA 01772030068

Cap.Soc.Vers.:EURO 123.636.658,80

Reg.Imp. e Cod.Fiscale 00930290044 - REA 134288

Spett.le

**R.E.M. SRL****VIA FERRUCCIA, 17/B****03010 PATRICA FR****IT****Ordine n.248030 - E DV del 02/05/2018**

(Codice fornitore :20509)

Vogliate prendere nota della seguente ordinazione fatta alle condizioni generali di acquisto riportate a valere in deroga ad ogni Vostra diversa condizione o pattuizione.

Le fatture devono essere intestate ed indirizzate a : **BUZZI UNICEM S.p.A. - Via Luigi Buzzi, 6 15033 - Casale Monferrato**Le fatture devono essere inviate mezzo posta elettronica all'indirizzo : **bu-forn@buzziunicem.it**

<b>Importo netto</b>	16.135,75
<b>Divisa</b>	EUR
<b>Pagamento</b>	120 GG. FINE MESE BONIFICO BANCARIO
<b>Spedizione a carico</b>	NOSTRO
<b>Resa</b>	VEDERE NEL TESTO
<b>Annotazioni</b>	Alla c.a. sig. Spaziani

**Oggetto : REVISIONE MOTORI ELETTRICI****Destinatario : Siniscola - 08029 Zona industriale - C.P. n. 105 Siniscola (NU) - (IT)**

#	articolo	art.forn.	commessa	R.d.A.	consegna	u.m.	quantità	prezzo unitario	sconti	prezzo netto
1	<b>PRESTAZ.</b>			<b>EAM25283</b>		<b>NR</b>	<b>1</b>	<b>5.550,0000</b>	<b>5</b>	<b>5.272,5000</b>

REVISIONE MOTORE ELETTRICO INGERSOLL-RAND - 152 kW - s/n 498136BE001 92663038

Rif. offerta n. 211 del 14/03/2018

Revisione generale completa del motore:

- Smontaggio e pulizia di tutti i particolari con idropulitrice
- Essiccazione al forno per eliminazione umidità residua
- Verifica con surge-test in ca. e prova rigidità dielettrica in c.c. verso massa
- Controllo equilibratura dinamica dell'indotto secondo norme ISO 1940
- Torneria e rettifica sede albero per ricostruzione sede cuscinetti e paragrasso
- Revisione avvolgimento statorico e delle uscite statoriche con rifacimento delle fasciature di rame e dell'isolamento delle matasse con nastro in classe H e verniciatura isolante in cl. ed essiccazione al forno
- Sostituzione e montaggio cuscinetto lato ventola NU320M
- Sostituzione e montaggio cuscinetto lato opposto ventola 6317 C3
- Riboccolatura calotta lato ventola con torneria e rettifica sede cuscinetto
- Riboccolatura calotta lato opposto ventola con torneria e rettifica sede cuscinetto
- Torneria e rettifica sede su asse lato giunto con ricostruzione di n.2 rondelle diametro 100 interno e diametro esterno 120 spessore 1mm per spessorare ralla interna del cuscinetto
- Torneria e rettifica battente paragrasso su due quote
- Ricondizionamento morsetti con pulizia e sostituzione bulloni di serraggio cavi
- Rimontaggio totale del motore con tutti i suoi componenti
- Collaudo del motore con surge-test in c.a. e prova rigidità dielettrica in c.c. verso massa

- Verniciatura esterna

#	articolo	art.forn.	commessa	R.d.A.	consegna	u.m.	quantità	prezzo unitario	sconti	prezzo netto
2	<b>PRESTAZ.</b>			EAM25282		NR	1	8.550,0000	5	8.122,5000

REVISIONE MOTORE ELETTRICO INGERSOLL-RAND - 152 kW - s/n 604216LG001 92663038

Rif. offerta n. 212 del 14/03/2018

Revisione generale completa del motore:

- Smontaggio e pulizia di tutti i particolari con idropulitrice
- Essiccazione al forno per eliminazione umidità residua
- Verifica con surge-test in ca. e prova rigidità dielettrica in c.c. verso massa
- Ricostruzione albero
- Controllo equilibratura dinamica dell'indotto secondo norme ISO 1940 dopo sostituzione albero
- Torneria e rettifica sede albero per ricostruzione sede cuscinetti e paragrasso
- Ricostruzione avvolgimento statorico e delle uscite statoriche con rifacimento delle fasciature di rame e dell'isolamento delle matasse con nastro in classe H e verniciatura isolante in cl. ed essiccazione al forno
- Sostituzione delle termiche
- Sostituzione e montaggio cuscinetto lato ventola NU320M
- Sostituzione e montaggio cuscinetto lato opposto ventola 6317 C3
- Riboccolatura calotta lato ventola con torneria e rettifica sede cuscinetto
- Riboccolatura calotta lato opposto ventola con torneria e rettifica sede cuscinetto
- Torneria e rettifica per ricostruzione battente paragrasso lato giunto
- Torneria e rettifica per ricostruzione battente paragrasso lato esterno giunto
- Ricondizionamento morsetteria con pulizia e sostituzione bulloni di serraggio cavi
- Rimontaggio totale del motore con tutti i suoi componenti
- Collaudo del motore con surge-test in c.a. e prova rigidità dielettrica in c.c. verso massa
- Sostituzione e montaggio ventola di raffreddamento
- Verniciatura esterna

#	articolo	art.forn.	commessa	R.d.A.	consegna	u.m.	quantità	prezzo unitario	sconti	prezzo netto
3	<b>PRESTAZ.</b>			EAM25286		NR	1	785,0000	5	745,7500

REVISIONE BOBINA (vibro carico frantoio secondario)

Revisione generale bobina:

- Bruciatura al forno demolitore della bobina
- Costruzione sagoma in legno per realizzazione matasse rame
- Ricostruzione avvolgimento della bobina con 2 kg di filo di rame
- Resinatura con essiccatore al forno
- Saldatura uscite

#	articolo	art.forn.	commessa	R.d.A.	consegna	u.m.	quantità	prezzo unitario	sconti	prezzo netto
4	<b>PRESTAZ.</b>			EAM25287		NR	1	2.100,0000	5	1.995,0000

REVISIONE BOBINA (vibroestrattore deposito intermedio)

Revisione generale bobina:

- Bruciatura al forno demolitore della bobina
- Costruzione sagoma in legno per realizzazione matasse rame

- Sabbiatura industriale del corpo bobina
- Ricostruzione avvolgimento della bobina con 4 kg di piattina di rame con copertura in fibra di vetro
- Resinatura con essiccatore al forno
- Saldatura uscite
- Installazione cavo di uscita per 0,3 m

#### CONSEGNA / TEMPISTICHE

Dietro accordi col nostro responsabile sig. Daniele Minetti, tel. 0784.870.263 - [dminetti@buzziunicem.it](mailto:dminetti@buzziunicem.it)

#### SPEDIZIONE

A merce pronta Vogliate contattare il responsabile in stabilimento che si occuperà di organizzare la spedizione :

- STABILIMENTO DI SINISCOLA (NU) - Sig. PAU - Tel. 0784/870207 - e-mail [gpau@buzziunicem.it](mailto:gpau@buzziunicem.it)

#### CONDIZIONI DI PAGAMENTO (AI SENSI DEL D.LGS. N. 192/2012)

Le Parti espressamente acconsentano ed approvano, ex art. 4 comma 3, D. Lgs. 231/2002, come riformulato dal D. Lgs. 192/2012, in 120 giorni la decorrenza dei termini di pagamento.

Le Parti, in relazione alle previsioni del predetto decreto stabiliscono che, dal giorno successivo alla scadenza di pagamento e senza che vi sia obbligo da parte di REM SRL alla costituzione in mora, il saggio annuale degli interessi di mora da applicarsi sia pari al 6 %.

REM SRL in relazione alla propria organizzazione imprenditoriale, alla prassi commerciale del settore e ad analoghe condizioni previste con la maggior parte dei propri fornitori, ritiene non inique le deroghe espressamente concordate con BUZZI UNICEM SPA nei precedenti punti.

#### CESSIONE DEL CREDITO

Il credito derivante dalle prestazioni e/o servizi di cui all'Ordine in oggetto non è cedibile.

Il Fornitore non dovrà in nessun caso cedere il credito a terzi, salvo esplicita autorizzazione scritta della Committente