

Direzione Logistica Acquisti**Uffici Direzionali**

Via Luigi Buzzi, 6

15033 Casale Monferrato

Tel.(0142) 416.401

Fax (0142) 416.616

Partita IVA 01772030068

Cap.Soc.Vers.:EURO 123.636.658,80

Reg.Imp. e Cod.Fiscale 00930290044 - REA 134288

Spett.le

R.E.M. SRL**VIA FERRUCCIA, 17/B****03010 PATRICA FR****IT****Ordine n.260174 - E DV del 22/03/2019**

(Codice fornitore :20509)

Vogliate prendere nota della seguente ordinazione fatta alle condizioni generali di acquisto riportate a valere in deroga ad ogni Vostra diversa condizione o pattuizione.

Le fatture devono essere intestate ed indirizzate a : **BUZZI UNICEM S.p.A. - Via Luigi Buzzi, 6 15033 - Casale Monferrato**

e inviate tramite SDI (Sistema Di Interscambio) con le seguenti modalità

Rif. fattura elettronica - Codice destinatario JE79GK7 - Causale: PO IdDocumento: 740180

Importo netto	2.042,50
Divisa	EUR
Pagamento	120 GG. FINE MESE BONIFICO BANCARIO
Spedizione a carico	NOSTRO
Resa	VEDERE NEL TESTO
Annotazioni	Rif. offerta n. 417 del 08/06/2018. Alla c.a. sig. Spaziani

Oggetto : REVISIONE MOTORE ASINCRONO BY-PASS CLORO**Destinatario : Barletta - 76121 Via Andria 63 Barletta (BT) - (IT)**

#	articolo	art.forn.	commessa	R.d.A.	consegna	u.m.	quantità	prezzo unitario	sconti	prezzo netto
1	PRESTAZ.			EAM27696	19/04/2019	NR	1	2.150,0000	5	2.042,5000

REVISIONE GENERALE COMPLETA MOTORE TIPO ABB M2QA280M2A 280M65 90 kW s/n 281301

DESCRIZIONE INTERVENTI DA ESEGUIRE

- Revisione generale completa del motore fuori standard
- Smontaggio e pulizia di tutti i particolari con idropulitrice
- Essiccazione al forno per eliminazione umidità residua
- Verifica integrità statore e indotto con surge-test in c.a. e prova rigidità dielettrica in c.c. verso massa
- Estrazione indotto e revisione con verniciatura isolante in cl H ed essiccazione al forno
- Controllo equilibratura dinamica dell'indotto secondo norme ISO 1940
- Tornitura e rettifica sede albero per ricostruzione sede cuscinetto e paragrasso
- Ricostruzione avvolgimento statorico con le uscite statoriche e rifacimento delle legature
- Avvolgimento statorico con nastro in classe H e verniciatura isolante in cl H+(200°C) ed essiccazione al forno
- Sostituzione e montaggio cuscinetto lato ventola 6316 C4 fornito dalla Committente
- Sostituzione e montaggio cuscinetto lato opposto ventola 6316 C4 fornito dalla Committente
- Ribocolatura calotta lato ventola con tornitura e rettifica sede cuscinetto
- Ribocolatura calotta lato opposto ventola con tornitura e rettifica sede cuscinetto
- Ricondizionamento morsettieria con pulizia e sostituzione bulloni di serraggio cavi

- Rimontaggio totale del motore con tutti i suoi componenti
- Collaudo del motore con surge-test in c.a. e prova rigidità dielettrica in c.c. verso massa
- Verniciatura esterna
- Redazione verbale e certificato di collaudo

SPEDIZIONE

A merce pronta Vogliate contattare il responsabile in stabilimento che si occuperà di organizzare la spedizione :

- STABILIMENTO DI BARLETTA (BA) - Sig. LOSAPPIO - Tel. 0883.537540 - e-mail flosappio@buzziunicem.it

CONDIZIONI DI PAGAMENTO (AI SENSI DEL D.LGS. N. 192/2012)

Le Parti espressamente acconsentano ed approvano, ex art. 4 comma 3, D. Lgs. 231/2002, come riformulato dal D. Lgs. 192/2012, in 120 giorni la decorrenza dei termini di pagamento.

Le Parti, in relazione alle previsioni del predetto decreto stabiliscono che, dal giorno successivo alla scadenza di pagamento e senza che vi sia obbligo da parte di REM SRL alla costituzione in mora, il saggio annuale degli interessi di mora da applicarsi sia pari al 6 %.

REM SRL in relazione alla propria organizzazione imprenditoriale, alla prassi commerciale del settore e ad analoghe condizioni previste con la maggior parte dei propri fornitori, ritiene non inique le deroghe espressamente concordate con BUZZI UNICEM SPA nei precedenti punti.

CESSIONE DEL CREDITO

Il credito derivante dalle prestazioni e/o servizi di cui all'Ordine in oggetto non è cedibile.

Il Fornitore non dovrà in nessun caso cedere il credito a terzi, salvo esplicita autorizzazione scritta della Committente