



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

BUZZI UNICEM S.P.A.
VIA LUIGI BUZZI, 6
15033 CASALE MONFERRATO - AL

Offerta n° 0082 del 05/02/2020

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 29		Data Vs. DDT: 31/01/2020		Altri Rif.:	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000014917	MOTORE LEROY SOMER PLS280MP-T N.484095PC001 KW.132 G.1470 V.400/690 A.247/143	KW.132	STABILIME NTO BALETTA	N.484095PC001	

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE IN CORRENTE ALTERNATA PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA REVISIONE INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE E EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 21940 DA EFFETTUARE CON CHIAVETTA E SENZA O CON PULEGGIA E SENZA RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO SULLA CALOTTA LATO VENTOLA RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON RIPARAZIONE DEL PACCO LAMELLARE DOPO PROVA DI LOOP TEST E VERNICIATURA ISOLANTE IN CL.H. ED ESSICAZIONE AL FORNO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA 6315 C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO VENTOLA NU318 ECM C3 RICONDIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI RIPARAZIONE COPRIVENTOLA CON SALDATURA RIPARAZIONE PARAGRASSI INTERNO ED ESTERNO LATO VENTOLA CON RETTIFICA AL TORNIO RIPARAZIONE PARAGRASSO INTERNO LATO PULEGGIA	3975		3975



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

BUZZI UNICEM S.P.A.
VIA LUIGI BUZZI, 6
15033 CASALE MONFERRATO - AL

Offerta n° **0082** del **05/02/2020**

RICOSTRUZIONE CONVOGLIATORE GRASSO LATO OPPOSTO
VENTOLA CON TEFLON
RICOSTRUZIONE BOCCOLA IN ALLUMINIO + CONVOGLIATORE
GRASSO LATO VENTOLA CON TEFLON
RIPARAZIONE PACCO LAMELLARE TROVATO DANNEGGIATO
DOPO LOOP TEST
RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI
COMPONENTI
COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA
RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA
VERNICIATURA ESTERNA
REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Totale preventivo € 3.975,00 + I.V.A.

Consegna 15GG.LL- DAL VS.ORDINE S.I.
TRASPORTO A VS. CARICO

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30GG DALLA PRESENTE

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BUZZI UNICEM S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.