



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

CARTIERA SUL LIRI S.p.A.
VIA CONTI 5
03030 COLFELICE - FR

Offerta REV1n° **0458** del **22/07/2020**

Oggetto: *la presente annulla e sostituisce la precedente offerta di pari numero e data*

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 000322		Data Vs. DDT: 21/07/2020		Altri Rif.:	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000015071	POMPA AERATORE KW.30 (SENZA TARGA)	KW.30			

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	AVENDO AVUTO COMUNICAZIONE DALLA FLYGT CHE I RICAMBI HANNO SUBITO UN NOTEVOLE AUMENTO, SIAMO COSTRETTI A RINVIARE LA PRESENTE OFFERTA MODIFICATA NEL PREZZO CHE PASSA DA EURO 3.200,00 A EURO 4.100,00 COME SEGUE: REVISIONE GENERALE COMPLETA DELL'AERATORE E DEL MOTORE IN CORRENTE ALTERNATA PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULTRICE ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO INDOTTO E INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE E EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 DA EFFETTUARE CON CHIAVETTA E SENZA O CON PULEGGIA E SENZA TORNITURA E RETTIFICA SEDE ALBERO PER RICOSTRUZIONE SEDE CHIAVETTA, CUSCINETTO O PARAGRASSO RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON LE USCITE STATORICHE, DELLE FASCIATURE DI RAME E DELL'ISOLAMENTO DELLE MATASSE CON NASTRO IN CLASSE H, VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO GIRANTE 3311 C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO GIRANTE 6307 2RS1 C3 RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO GIRANTE CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RETTIFICA E TORNITURA SEDE TENUTA SU ALBERO SOSTITUZIONE CAVO 10G4 E PRESSA CAVO CON SOSTITUZIONE GOMMNO PRESSACAVO E COLATA DI RESINA PER INIBIRE PASSAGGIO LIQUIDI	4100		4100



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

CARTIERA SUL LIRI S.p.A.
VIA CONTI 5
03030 COLFELICE - FR

Offerta REV1n° **0458** del **22/07/2020**

SOSTITUZIONE TENUTA MECCANICA BURGMAN D45
SOSTITUZIONE TENUTA LIQUIBLOCK D45
SOSTITUZIONE COMPLETA DEL KIT ORING
SABBIATURA INDUSTRIALE DELLA GIRANTE E CHIOCCIOLA
RIMONTAGGIO TOTALE DELL'AERATORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI
COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA
VERNICIATURA ESTERNA

Totale preventivo € 4.100,00 + I.V.A.

Consegna : 4 SETTIMANE LAVORATIVE DAL RICEVIMENTO VOSTRO ORDINE SALVO IMPREVISTI CON TRASPORTO A VOSTRO CARICO

Modalità di pagamento: R.D. VISTA FATTURA

Validità 30gg

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

CARTIERA SUL LIRI S.p.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.