



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

CLANIUS S.C. a R.L.
VIA RENO 3/5
00198 ROMA - RM

Off,rev1 n° 0126 del 21/02/2020

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 16	Data Vs. DDT: 20/02/2020	Altri Rif.:		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000014931	MOTORE ABB 250M/4 N.B2C2542A00020 KW.55 G.1480 V.380 A.107	KW.55		N.B2C2542A00020
				0

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE IN CORRENTE ALTERNATA PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA REVISIONE INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE E EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 21940 DA EFFETTUARE CON CHIAVETTA E SENZA O CON PULEGGIA E SENZA RIBOCCOLATURA CALOTTA SEDE CUSCINETTO REVISIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON RIPARAZIONE DELLE USCITE STATORICHE, DELLE LEGATURE STATORICHE E DELL'ISOLAMENTO DELLE MATASSE CON NASTRO IN CLASSE H, VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA 6313/C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO VENTOLA NU314ECP/C3 RICONDIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI E RIPAR. VENTOLA RAFFREDDAMENTO	1180		1180



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

CLANIUS S.C. a R.L.
VIA RENO 3/5
00198 ROMA - RM

Off,rev1 n° 0126 del 21/02/2020

Nr	1	N.B. IL MOTORE DOPO CHE È STATO LAVATO E ASCIUGATO PRESENTAVA PROBLEMI IMPORTANTI CHE CI HANNO COSTRETTO A RICOSTRUIRE L'AVVOLGIMENTO STATORICO. PER CUI IL MAGGIOR COSTO PER LA RICOSTRUZIONE DELL'AVVOLGIMENTO SARA' DI COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA VERNICIATURA ESTERNA REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO	350	350
----	---	---	-----	-----

Totale preventivo € 1.530,00 + I.V.A.

Consegna 10 giorni lavorativi s.i. da vs. ordine
con trasporto a vostro carico

Modalità di pagamento: R.D.30GG. D.F.F.M.

Validità 30 giorni dalla presente

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

CLANIUS S.C. a R.L.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.