



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le

CONSORZIO di BONIFICA dell' AGRO PONTINO  
CORSO MATTEOTTI, 101  
04100 LATINA - LT

Offerta n° 0094 del 04/02/2019

Oggetto: Offerta Riparazione Motore Richiesta email del 30/01/2019 - Ing. Luca Gabriele

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: Data Vs. DDT: Altri Rif.: Ing. Luca Gabriele

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE, SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA DIAGNOSI ELETTRICA DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA PRIMA DELLA REVISIONE - COLLAUDO DELLA TENUTA ALLA TENZIONE 2e+1000 DEGLI ISOLATORI DELLA MORSETTIERA TUTTE SECONDO NORME INTERNATIONAL STANDARD CEI - IEC 60034- DIAGNOSI MECCANICA DELLO STATO DEI COMPONENTI QUALI ALBERO INDOTTO, SEDI CUSCINETTI SULLE CALOTTE E SULL'ALBERO, TENUTE D'ALBERO, SEDI CHIAVETTE, VERIFICA CON LIQUIDI PENETRANTI PER VERIFICA EVENTUALI CRICCHE, VERIFICA VENTOLA CASSA STATORICA ESTRAZIONE INDOTTO E VERIFICA DELLE SALDATURE DELLA GABBIA ROTORICA E DEGLI ANELLI ROTORICI; REVISIONE DELLO STESSO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 DISTRUZIONE AL FORNO AD ALTA TEMPERATURA DELL'AVVOLGIMENTO STATORICO CON POST- BRUCIATORE PER EVITARE EMISSIONI PERICOLOSE IN ATMOSFERA ESTRAZIONE E PULIZIA DELLE CAVE DAL RAME DI RISULTA VERIFICA DELLO STATO DEL PACCO LAMELLARE CON LOOP TEST E TERMOCAMERA A RAGGI INFRASOSSI RICOSTRUZIONE DELL'AVVOLGIMENTO STATORICO E DELLE USCITE STATORICHE CON FILO DI RAME IN CLASSE H+(200°C). RICOSTRUZIONE ISOLAMENTO DELLE MATASSE CON ISOLANTE NOMEX PURO(DUPOND) N CLASSE H; BLOCCAGGIO IN CAVA CON BIETTE IN FIBRA DI VETRO IN CLASSE C(250°C) E DOPPIO CICLO DI VERNICIATURA CON VERNICI ISOLANTI IN CL.H . E POLIMERIZZAZIONE AL FORNO TERMOVENTILATO PER 8 ORE A 140°C RICOSTRUZIONE USCITE CAVI DELLA MORSETTIERA E COLLAUDO DELLA STESSA COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST CON TENSIONE APPLICATA 2E+1000	2300		2300



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le

CONSORZIO di BONIFICA dell' AGRO PONTINO  
CORSO MATTEOTTI, 101  
04100 LATINA - LT

Offerta n° 0094 del 04/02/2019

PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. E CONTROLLO RIGIDITA'  
VERSO MASSA SIA CON TENSIONE IN C.A. CHE IN C.C.  
COLLAUDO AD IMPULSI NORMALIZZATI DELLA QUALITA'  
DELL'ISOLANTE DELL'AVVOLGIMENTO  
MONTAGGIO E INGRASSAGGIO DEI CUSCINETTI  
RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI  
COMPONENTI  
COLLAUDO DEL MOTORE CON ROTAZIONE A TENSIONE  
NOMINALE  
ANALISI VIBRAZIONE DEL MOTORE E DEI NUOVI CUSCINETTI  
CON SHOCK-PULSE  
VERNICIATURA ESTERNA SECONDO RAL ORIGINALE

Nr	1	FORNITURA DEI CUSCINETTI NON ESSENDO INDICATI NE SULLA VS. RICHIESTA NE SULLA TARGA DEL MOTORE IPOTIZZIAMO IL TIPO 6314C3 LATO VENTOLA E 6217C3 LATO ACCOPPIAMENTO. SE NON FOSSERO QUELLI INDICATI NELLA PRESENTE VERRANNO QUOTATI SUBITO DOPO LO SMONTAGGIO DEL MOTORE REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO	250	250
----	---	--	-----	-----

Totale preventivo € 2.550,00 + I.V.A.

Consegna con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.60GG. D.F.F.M.

Validità

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

CONSORZIO di BONIFICA dell' AGRO PONTINO

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.