

POS.	Q.TA'	DESCRIZIONE	PREZZO
A	1	RIPARAZIONE MOTORE WEG TIPO 315H KW 220 GIRI 1400 V6000: <u>Lavori Statore:</u> Estrazione ed eliminazione del vecchio avvolgimento statorico con pulizia e normalizzazione delle cave; Costruzione e montaggio dei nuovi isolamenti di base; Costruzione delle nuove bobine per la formazione dell' avvolgimento; Prove c/c e isolamento v/m delle bobine; Montaggio delle stesse; Misura della resistenza di isolamento v /m; Prova di rigidità v / m; Esecuzione dei collegamenti interni; Verifica dell' equilibrio delle fasi; Misura della resistenza d' isolamento tra fasi; Impregnazione con vernice isolante dell' avvolgimento VP; Trattamento termico in forno ventilato; Misura della resistenza di isolamento v /m; Prova di rigidità v / m; <u>Lavori Rotore:</u> Pulizia accurata con liquido dielettrico; Essiccazione in forno ventilato; Controllo linea d' asse; Sostituzione cuscinetti; Controllo sede cuscinetti; Equilibratura dinamica; Controllo visivo integrità gabbia; Rimontaggio, collaudo e riverniciatura esterna.	