

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
email: amministrazione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995



AZIENDA CERTIFICATA EN ISO 9001:2008 Dasa-Rägister

CERT. Nº IQ-0310-05

-Spett.le -

DE IULIIS CARLO & ALFONSO S.p.A. VIA XXV LUGLIO, 116 84013 CAVA DE' TIRRENI - SA

Offerta n° 0612 del 26/08/2015

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Documentazione e motore/apparato di riferimento.

Vs. DDT: 71/C	Data Vs. DDT: 25/08/2015	Altri Rif.:		
Id. Motore Descrizione		Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
	G MOD.TT4204-001A N.M44204-01A-01	,		M44204-01A-01
STALL Nm,14 TACHO V.19	1,2 G.1950 A.21 PEAKE STALL Nm.72	A.120 Nm.72		

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, EQUILIBRATURA, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE- TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE CUSCINETTI	330	330
Nr	1	6207-2RS1/C3		
Nr	1	6205-2RSH/C3		
		PULIZIA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE ASSESTAMENTO SPAZZOLE		
		REVISIONE TACHIMETRICA CON SOSTITUZIONE DELLE N.4 SPAZZOLE		
		RIMONTAGGIO COMPLETO E VERNICIATURA ESTERNA		
		N.B.: EFFETTUANDO LA RIPARAZIONE COME SOPRA NON POSSIAMO RILASCIARE NESSUNA GARANZIA, IN QUANTO L'INDOTTO DEL MOTORE PRESENTA UN ISOLAMENTO VERSO TERRA MOLTO BASSO.		
Nr	1	PROPONIAMO QUINDI LA RICOSTRUZIONE DELL'AVVOGIMENTO INDOTTO OLTRE ALLA REVISIONE DI CUI SOPRA AL COSTO TOTALE DI EURO 750,00+IVA	750	750

I prezzi indicati sono al netto di I.V.A.

Consegna 4/5GG. DAL VS. ORDINE S.I. con trasporto a Vostro carico

Modalità di pagamento: R.B.60GG.D.F.F.M.

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

DE IULIIS CARLO & ALFONSO S.p.A.

Letto, approvato e accettato.

ark EMPEROT au