

PRODUZIONE REM MOTORI

Da: Enrico Di Marco <enrico.dimarco@pizzasnella.it>
Inviato: giovedì 9 aprile 2020 09:30
A: PRODUZIONE REM MOTORI
Oggetto: Re: FOTO MOTORE FIMET ATEX



Grazie, il danno infatti è troppo esteso.

Niente, potete mandare i materiali a smaltimento o recupero.
La FIMET ci sta già spedendo un motore di sostituzione.

Ci sono costi per le procedure di preventivo che avete effettuato?

Cordialmente

Enrico Di Marco

Quality manager

Mob. +39.349.3614006

Email: enrico.dimarco@pizzasnella.it

DI MARCO CORRADO srl

Centro Produzione semilavorati ad uso professionale

Tel 0774 572804 - 0774 363847 Fax 0774 572037

Stabilimento di: via Monte Nero 1/3, 00012 Guidonia Montecelio (RM)

P.Iva/C.F. 14133821000

WWW.PIZZASNELLA.IT

[Come raggiungerci - GOOGLE MAPS](#)

[Google+ PIZZASNELLA](#)

Nota di riservatezza: il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito ed è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendo l'originale. Grazie.

PRIVACY NOTICE

The information contained in this transmittal, including any attachments hereto, are confidential and privileged, and intended solely for the specified addressee(s). This e-mail has a confidential nature which is protected by the privacy code art. 13 of F.Lgl.30.6.2003 n° 196. Moreover, the recipient(s) may not disclose, forward, or copy this e-mail or attachments, or any portion thereof, or permit the use of this information, by anyone not entitled to it, or in a way that may be damaging to the sender. If you are not the intended addressee, or if you receive this message by error, please notify the sender and delete this information from your computer. This message represents the opinion of the author and not necessarily that of the company

Il giorno mer 8 apr 2020 alle ore 14:59 PRODUZIONE REM MOTORI <produzione@rem-motori.it> ha scritto:

Buongiorno,

come si evince dalle foto il VS. motore ha l'avvolgimento bruciato e quindi da ricostruire. All' interno il pacco lamellare è rovinato poiché il rotore ha strisciato su di esso, e questo ha causato anche la rottura del cuscinetto che a sua volta ha recato danni anche alla ventola e alle sedi sulle calotta da rimboccolare.

La ringrazio

Saluti

UFFICIO PRODUZIONE



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05