




FASE CAVETTO BIANCO; INIZIA DALLA CAVA N° 1

PASSO = 10-12-14-16-18

SPINE = 21

SEZ = 2 FILI DA 0,65 (IN ALLUMINIO) MODIFICATO; 1 FILO DA 0,75 (IN RAME)

FASE CAVETTO GIALLO; INIZIA DALLA CAVA N° 13

PASSO = 10-12-14-16-18

SPINE = 21

SEZ = 2 FILI DA 0,65 (IN ALLUMINIO) MODIFICATO; 1 FILO DA 0,75 (IN RAME)

FASE CAVETTO ROSSO; INIZIA DALLA CAVA 26

PASSO = 9-11-13-15-17

SPINE = 18-18-18-18-21

SEZ = 2 FILI DA 0,65 (IN ALLUMINIO) MODIFICATO; 1 FILO DA 0,75 (IN RAME)

FASE CAVETTO MARRONE; INIZIA DALLA CAVA 26 (FASTON)

PASSO = 9-11-13-15-17

SPINE = 3-2-2-2-2

SEZ = 2 FILI DA 0,65 (IN ALLUMINIO) MODIFICATO; 1 FILO DA 0,75 (IN RAME)

NOTA:

L'USCITA DELLA FASE CON IL CAVETTO ROSSO VA ATTACCATO CON L'ENTRATA DELLA FASE CON IL CAVETTO MARRONE (FA UNA SERIE) POI L'USCITA DELLA FASE CON IL CAVETTO MARRONE VA SULLA STELLA

FASE CAVETTO VERDE FASTON; INIZIA DALLA CAVA 33 (UNA SOLA MATASSA)

PASSO = 18

SPINE = 15

SEZ = 2 FILI DA 0,65 (IN ALLUMINIO) MODIFICATO; 1 FILO DA 0,75 (IN RAME)


FASE CAVETTO BLU FASTON; INIZIA DALLA CAVA N° 3 (DUE MATASSE)

PASSO = 18

SPINE = 43

SEZ = 1 FILO DA 0,65 (IN ALLUMINIO) MODIFICATO; 1 FILO DA 0,56 (IN RAME)

SCHEMA FASTON



SCHEMA FASTON

