

Denominazione del bene	FRESATRICE PLANETARIA BOEHRINGER OP 50/4				
Stabilimento utilizzatore	FMA PRATOLA SERRA				
N° Richiesta Acquisto	A50008000				
N° ordine	11261415	del	23/06/2015		
Costruttore del bene	R.E.M. srl				
Indirizzo Costruttore	VIA FERRUCCIA,16/A	Località	PATRICA (FR)		
Elemento lavorato	ALBERO MOTORE				
Tipo elemento	ALBERO MOTORE	Matricola elemento		Disegno elemento	VARI
Unità operativa	UTE 4	Colonna		Targa	9513901 ²⁵
					OK
					N.OK
(Verifiche effettuate tenendo a riferimento la Check List EEM DR5/6 Function – verifica funzionale su modulo FPW.MEM044)					N.A. <input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
Esistono osservazioni dello stabilimento (in caso positivo riportarle negli appositi allegati)					<input checked="" type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
Note:					
IN ALLEGATO .					
<ul style="list-style-type: none"> • RESOCONTO DEI RILIEVI DI CAPABILITY EFFETTUATI (NON RICHIESTA) • PRESA IN CARICO DEL MEZZO (MODULO FPW.ME008_A) • BENESTARE COLLAUDO DI FUNZIONALITA' (MODULO FPW.ME008_B) 					
A. Il Costruttore s'impegna ad uniformare, senza supplemento di spesa, i punti:					
1,2,3					
B. Il Costruttore si riserva di uniformare, previo riconoscimento di spesa i punti:					

VISTO

MANUFACTURING		MANUFACTURING ENGINEERING	
RESP UNITA'	SERVIZI TECNICI	PROCESS MANAGER	PROCESS ENGINEER
			

ICT
(Ove previsto Sistema di livello 1)

FORNITORE 

RINVIO DEL COLLAUDO

COLLAUDO NON EFFETTUATO PER CAUSE IMPUTABILI A FIAT Powertrain

MOTIVAZIONI DEL RITARDO:

IMPEGNI DEL COMMITTENTE:

DATA EVENTUALE MODIFICA:

PROVE IN CONDIZIONI OPERATIVE

Si è effettuata una prova in condizioni operative durante la quale :

sono stati prodotti n°:

4500

elementi

VARI

rilevando un **Tempo Ciclo** di sec.

0,570

con un **Tempo Ciclo** richiesto in ordine pari a sec.

0,720

SOLO PER MACCHINARIO RIATTREZZATO / REVISIONATO

SI

NO

Conformità a verbale allegato di definizione interventi revisione e ri-attrezzamento del:

Elenco dei gruppi da restituire a FIAT:

Varianti che hanno determinato trattativa economica:

VISTO

MANUFACTURING		MANUFACTURING ENGINEERING	
RESP UNITA'	SERVIZI TECNICI	PROCESS MANAGER	PROCESS ENGINEER
			

ICT
(Ove previsto Sistema di Livello 1)


FORNITORE

PRESA IN CARICO DEL MEZZO

MODULO A


Denominazione del bene	FRESATRICE PLANETARIA BOEHRINGER OP 50/4				
Stabilimento utilizzatore	FMA PRATOLA SERRA				
N° Richiesta Acquisto	50008000				
N° ordine	11261415	del	23/06/2015		
Costruttore del bene	R.E.M. srl				
Indirizzo Costruttore	VIA FERRUCCIA.16/A	Località	PATRICA (FR)		
Elemento lavorato	ALBERO MOTORE				
Tipo elemento	ALBERO MOTORE	Matricola elemento		Disegno elemento	VARI
Unità operativa	UTE 4	Colonna		Targa	951390125

MANUFACTURING.
(RESP. UNITA')



BENESTARE FUNZIONALE
MODULO B

Denominazione del bene	FRESATRICE PLANETARIA BOEHRINGER OP 50/1				
Stabilimento utilizzatore	FMA PRATOLA SERRA				
N° Richiesta Acquisto	A50008000				
N° ordine	11261415	del	29/07/2014		
Costruttore del bene	R.E.M. srl				
Indirizzo Costruttore	VIA FERRUCCIA,16/A	Località	PATRICA (FR)		
Elemento lavorato	ALBERO MOTORE				
Tipo elemento	ALBERO MOTORE	Matricola elemento		Disegno elemento	VARI
Unità operativa	UTE 4	Colonna		Targa	941390121

MANUFACTURING ENGINEERING	
PROCESS MANAGER 	PROCESS ENGINEER 



(a cura del Fornitore in caso di appalto)

ANOMALIE SECONDARIE : Vincoli al fine del pagamento della quota legata al Benestare funzionale						
Ente richiedente	N°	Anomalia riscontrata	Intervento previsto	Tempistica		Verifica Data Firma
				Prev.	Eff.	
	1.	Mancanza etichette su portafusibili	Inserimento targhette	30/12		REM
	2.	Mancanza etichette su cavi portale	Inserimento targhette	30/12		REM
	3.	Anomalia macchina se erroneamente si carica tipo pezzo non in ricetta	Modifica software	30/12		REM
	4.					
	5.					
	6.					
	7.					
	8.					
	9.					
	10.					
	11.					

VISTO
MANUFACTURING.....

ICT
Ove previsto Sistema di Livello1

FORNITORE.....

MANUFACTURING ENGINEERING
(Process Engineer)

