



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
 Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
 Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
 Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
 email: info@rem-motori.it
 email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
 EN ISO 9001:2008
 IQ-0310-05



Spett.le

FCA Italy S.p.A. - Pratola Serra
 VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE, 10
 83039 PRATOLA SERRA - AV

Offerta n° 0590 del 25/07/2017

UFFICIO ACQUISTI

Oggetto:

DOPO AVER VISIONATO IL MOTORE INVIAMO L'OFFERTA DEFINITIVA PER LA RIPARAZIONE DEL MOTORE CHE ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE OFFERTA 0580

Vs. DDT: 401060	Data Vs. DDT: 24/07/2017	Altri Rif.:		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000009851	MOTORE ABB RNCC450LB2 B3 ASYN N.348284/1992 KW.1050 G.2969 V.6000 A.115,8	KW.1050		348284

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, ESSICCAZIONE A FORNO, SMONTAGGIO VECCHIO AVVOLGIMENTO, SMONTAGGIO ISOLATORI DELLA MORSETTIERA E COLLAUDO, VERIFICA PACCO MAGNETICO CON LOOP-TEST PER LA VERIFICA DI EVENTUALI CORTO CIRCUITI, RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORE IN CL.H A V.6000 CON PIATTO DI RAME TENVEX A DOPPIA SPIRALATURA IN VETRO PREIMPREGNATO, COSTRUZIONE TRATTO ATTIVO CON VETRO ISOMICA CONTINUA PREIMPREGNATO IN CL. ISOLAMENTO H E POLIMERIZZATO A 140 C°, NASTRATURA TESTATE STATORE CON DOPPIA SPIRALATURA DI VERO ISOMICA CONTINUO + DOPPIA NASTRATURA IN VETRO GREGGIO RICOSTRUZIONE BIETTE STATORE CON LASTRA DI SILIRITE CL.H, RICOSTRUZIONE LEGATURE STATORE, VERNICIATURA CON VERNICI IN CL.H BC346A CON DOPPIO CICLO DI IMPREGNAZIONE E COTTURA AL FORNO PER LA POLIMERIZZAZIONE, SALDATURE COLLEGAMENTI AVVOLGIMENTO STATORICO CON LEGHE DI CASTOLIN CON Ag>=50%, VERIFICA CON SURGE-TEST DELLO STATORE A 6 KV. , VERIFICA RIGIDITA' DIELETTRICA VERSO MASSA CON TENSIONE APPLICATA 2E + 1000 IN C.A., VERIFICA INDICE DI POLARIZZAZIONE CON TENSIONE APPLICATA PER 10' A 2E + 1000x1,6, IN D.C., RICOSTRUZIONE USITE STATORE sostituzione cuscinetti N°.2 6319 C4 EQUILIBRATURA SECONDO NORME ISO, COLLAUDO MOTORE CON PROVE D.L.A. (Tg.DELTA; Capacità; R.ohms) con tensione applicata 2E+1000 in c.a.	29700		29700
Nr	1	RIPARAZIONE DI ENTRAMBE LE SEDI DEI CUSCINETTI SULLE CALOTTE RIMONTAGGIO E VERNICIATURA ESTERNA	2680		2680

Totale preventivo € 32.380,00 + I.V.A.



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

FCA Italy S.p.A. - Pratola Serra
VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE, 10
83039 PRATOLA SERRA - AV

Offerta n° **0590** del **25/07/2017**

UFFICIO ACQUISTI

consegna: 31/08/2017 per ORDINE IMMEDIATO

Modalità di pagamento: R.D.60GG. D.F.F.M.

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

FCA Italy S.p.A. - Pratola Serra

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.