



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Spett.le \_\_\_\_\_

FCA Italy S.p.A. - POMIGLIANO

V.LE EX AEROPORTO SNC - ZONA IND.LE

80038 POMIGLIANO D'ARCO - NA

Offerta n° 0517 del 07/02/2023

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 400862	Data Vs. DDT: 07/07/2022	Altri Rif.: RS.52812		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000015754	MOTORE LAFERT B1030I-04096 N.461226 Nm.24,2 G.4000 V.387 A.18,8 BRAKE Vdc.24 Adc.1,04	Nm.24,2		N.461226

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE, SOSTITUZIONE CUSCINETTI 6208 2RS1/C3 E 6206 2RS1/C3 SOSTITUZIONE ENCODER SICK CON POGRAMMAZIONE FIRMWARE FASATURA ROTORE CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO 21940 SOSTITUZIONE FRENO NUOVO RIMONTAGGIO COMPLETO CON SOSTITUZIONE VENTILATORE, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA RIPARAZIONI CALOTTE	2850		2850

Totale preventivo € 2.850,00 + I.V.A.

Consegna 40GG LAV. S.I. DAL VS. ORDINE  
con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.60GG. D.F.F.M.

Validità 7GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

FCA Italy S.p.A. - POMIGLIANO

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.