



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le
SOPREMA SRL
VIA INDUSTRIALE DELL'ISOLA, 1
24040 CHIGNOLO D'ISOLA - BG

Offerta n° 0219 del 26/03/2019

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 19007374		Data Vs. DDT: 25/03/2019		Altri Rif.:	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000014534	MOTORE ROWAN ELETTRONICA MEC112KW.2,2 1400G/min 380/220V 9/16A FR.24VDC SERVOVENT.220V TACH.20VDCV 2800G/min				

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE IN CORRENTE ALTERNATA CON SERVOVENTILAZIONE E TACHIMETRICA PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA REVISIONE INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO AUTOVENTILATO CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E VERIFICA INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE, EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 TORNITURA E RETTIFICA SEDE ALBERO PER RICOSTRUZIONE SEDE CUSCINETTO RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON RICOSTRUZIONE DELLE USCITE STATORICHE, DELLE FASCIATURE DI RAME E DELL'ISOLAMENTO DELLE MATASSE CON NASTRO IN CLASSE H, VERNICIATURA ISOLANTE IN CL.H E POLIMERIZZAZIONE AL FORNO AUTOVENTILATO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO SKF LATO VENTOLA 6205 2RS C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO SKF LATO OPPOSTO VENTOLA 6207 2RS C3 RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO VENTOLA CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO VENTOLA CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RICONDIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI	645		645



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

SOPREMA SRL
VIA INDUSTRIALE DELL'ISOLA, 1
24040 CHIGNOLO D'ISOLA - BG

Offerta n° 0219 del 26/03/2019

RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI
COMPONENTI AD ESCLUSIONE DELLA DINAMO TACHIMETRICA
COME DA INDICAZIONE DEI VS. TECNICI
VERIFICA FUNZIONALITA DELLA SERVOVENTILAZIONE
COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA
RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA
VERNICIATURA ESTERNA
REDAZIONE VERBALE DI EQUILIBRATURA E CERTIFICATO DI
COLLAUDO E CONTROLLO INTEGRITA' ELETTRICA

Totale preventivo € 645,00 + I.V.A.

Consegna 5GG lavorativi s.i. con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.B.60GG.D.F.F.M.

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

SOPREMA SRL

Letto, approvato e accettato

R.E.M. s.r.l.