



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le

HENKEL ITALIA S.P.A.  
VIA AMORETTI, 78  
20157 MILANO - MI

Offerta n° 0372 del 18/06/2020

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

| Vs. DDT: 47HKL |                                                                                | Data Vs. DDT: 09/06/2020 |         | Altri Rif.:       |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-------------------|--|
| Id. Motore     | Descrizione                                                                    | Potenza                  | Disegni | Matr. Costruttore |  |
| 5000015025     | MOTORE TECNOMASIO BROWN BOVERI MQUZK176<br>N.M300105 KW.315 G.1000 V.380 A.590 | KW.315                   |         | M300105           |  |

Dettagli tecnici e costi preventivati.

| UM | Q.tà | Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prezzo un. | Sc. | Totale |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|
| Nr | 1    | Revisione motore con smontaggio lavaggio ed essiccazione al forno<br>collaudo consurge-test per la verifica del corto circuito degli avvolgimento a 2E+1000 - collaudo resistenze di fase - collaudo dell'isolamento si avverso terra che tra le fasi a 3kv. Si ain c.c. che c.a - collaudo della qualità degliisolanti<br>verifica dell'isolamento della morsettiera - collaudo del bloccaggio birttr statoriche- collaudo delle legature delle testate statoriche e della gabbia rotorica. Controllo di tutti giochi meccanici sia sull'albero che sulle calotte<br>Riparazione sede cuscinetto 6319 con leghe di castolin e tolleranze secondo indicazioni SKF<br>verniciatura dell'avvolgimento statorico con resine poliestire resistenti agli effetti corona con doppio ciclo di impregnazione e polimerizzazione al forno termocontrollato<br>equilibratura dinamica secondo ISO 21940<br>Sost. cusinetto 6319c3 con cuscinetto 6319 C3 VL0241 PER USO SOTTO INVERTER<br>Sost. cusinetto 6319c3 con cuscinetto 6319 C3<br>Rimontaggio completo e collaudo della macchina a pieni giri con analisi delle vibrazioni, rumore dei cuscinetti<br>Verniciatura Esterna secondo RAL richiesto | 3941       |     | 3941   |

Totale preventivo € 3.941,00 + I.V.A.

Consegna :10gg dal vs. ordine  
con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.60GG. D.F.F.M.

Validità 30gg

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

HENKEL ITALIA S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.