



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Spett.le

HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.

PIAZZALE DELL'ALLUMINIO

04012 CISTERNA DI LATINA - LT

Preventivo n° **0378** del **29/04/2011**

Oggetto:

Vs. DDT: 6140020858/63002		Data Vs. DDT: 26/04/2011	Altri Rif.: 4550323227/2	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000010385	MOTORE MARELLI Y35B20C B5 N.787249 N.SLIM 104 KW.2,2 G.1500 V.240 A.1,1 Ve.230 Ae.0,32 CON RIDUTTORE	KW.2,2		787249

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO INDOTTO RIPARAZIONE DEL PACCO LAMELLARE, VERNICIATURA ISOLANTE, SISTEMAZIONE DEL COLLETTORE, TORNITURA E SMICATURA DEL COLLETTORE CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO	2650		2650
Nr	1	SOSTITUZIONE CUSCINETTO 6306-2RS1/C3			
Nr	1	SOSTITUZIONE CUSCINETTO 6308-2RS1/C3 RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO N.4 CAMPI DI ECCITAZIONE E N.4 DI ARMATURA COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA PULIZIA, SABBIAZIONE E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE ASSESTAMENTO DELLE SPAZZOLE VS. FORNITURA VERIFICHE MECCANICHE, RICOSTRUZIONE ALBERO RIDUTTORE, RIPARAZIONE FILETTATURA CON COSTRUZIONE BOCCOLA REGGISPINTA INDOTTO CONTROLLO DEL RIDUTTORE CON SOSTITUZIONE LT.5 ca. DI OLIO OMALA 150 RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 2.650,00 + I.V.A.

TRASPORTO A NS. CARICO

Consegna 2 SETTIMANE DAL VS. ORDINE S.I.

Modalità di pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.