



DUVRI

Allegato 1 a  
2.04.11 HSE 3

**PROVE E VERIFICHE a cura del Committente e/o dell' Appaltatore**

- Prove di esplosività
- Campionamenti ambientali
- Misurazione % ossigeno
- Prescrizioni Servizio di Prevenzione e Protezione
- Perlustrazione dell'area prima dell'inizio lavori a cura del responsabile tecnico committente
- Comunicazione inizio lavori tramite altoparlanti
- Comunicazione termine lavori tramite altoparlanti
- Avviso utilizzo aria respirabile (rete di distribuzione)
- Monitoraggio sostanze chimiche
- Verifica e controllo delle prescrizioni riportate nel presente documento e nel/i permesso/i di lavoro a cura del responsabile tecnico committente
- Altro.....

**N.B.**

Con riferimento a quanto già individuato e prescritto ai punti precedenti, prima dell'inizio dei lavori saranno verificate ed eventualmente integrate la valutazione dei rischi e le misure di sicurezza da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

A tale scopo verranno organizzate specifiche riunioni di coordinamento e/o verranno utilizzati permessi di lavoro da allegare al presente Documento.

Data: 08/09/2016

Firma Responsabile Tecnico (committente) [Signature] Ing. A. Crisci

Firma Preposto (committente) [Signature] Ing. R.R. Repole BOLOGNINI

Firma RSPP (committente) [Signature] Dott. L. D'Andrea

Firma Responsabile (appaltatore A) [Signature] I.R. D. S.p.A.

Firma Responsabile (appaltatore B) [Signature] COGENI. SRL

Firma Responsabile (appaltatore C) [Signature] REM SRL - ADELG PACE

Firma Datore di Lavoro (committente) \_\_\_\_\_ Ing. S. Spinosa