



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

IL CENTRO S.P.A.
LARGO FILOMENA DELLI CASTELLI 10
65128 PESCARA - PE

Offerta n° 0325 del 03/05/2018

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Documentazione e motore/apparato di riferimento.

Vs. DDT: 4		Data Vs. DDT: 02/05/2018		Altri Rif.:	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000014142	AZIONAMENTO BALDOR N.5197RX127 VE0075A03 7450VAC				

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Totale
Nr	1	RIPARAZIONE AZIONAMENTO BALDOR MEDIANTE LE SEGUENTI ATTIVITA': SMONTAGGIO MECCANICO DELL'AZIONAMENTO VERIFICA A BANCO ELETTRONICO DEI CIRCUITI DELL'AZIONAMENTO RILEVATO PONTE SEMICONDUOTTORE DA 180A DISTRUTTO DA SOVRATENSIONE COD.3X SKKH106/16E DA SOSTITUIRE CON UNO NUOVO CON DISSALDATURA DEL VECCHIO E SALDATURA DEL NUOVO RILEVATI MODULI DI POTENZA E 160A NON FUNZIONANTI E SONO DA SOSTITUIRE NB QUALORA DOPO LA SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI CHE ABBIAMO RILEVATO ROTTI DOVESSIMO RICONTRARE MALFUNZIONAMENTI DOVUTI AD ALTRI COMPONENTI DANNEGGIATI VI SARA' COMUNICATO TEMPESTIVAMENTE IL COSTO A CONSUNTIVO IN QUANTO NON POSSIAMO ASSICURARE AL 100% IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'AZIONAMENTO.	2780	2780
Nr	1	INOLTRE QUALORA DECIDESTE DI NON RIPARARE L'AZIONAMENTO CI RICONOSCERETE L'IMPORTO DELLA DIAGNOSI DA VERSARE AL RITIRO DELL'AZIONAMENTO	150	150

I prezzi indicati sono al netto di I.V.A.

Consegna con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: BONIFICO BANCARIO AVVISO MERCE PRONTA

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

IL CENTRO S.P.A.

Letto, approvato e accettato.