



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

ITALCEMENTI S.P.A.
VIA CAMOZZI, 124
24121 BERGAMO - BG

Offerta n° 0843 del 17/12/2020

Oggetto: VI RIMETTIAMO OFFERTA PERLA REVISIONE DEL SEGUENTE MOTORE

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT:	Data Vs. DDT:	Altri Rif.: VS. RIF ODL 1568065 - 1568066 - 159412
----------	---------------	--

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE MOTORE ESTRATTORE 2 CARBONE BBC M232 9111 440VOLTS DC 0,2 KW. PULIZIA PRELIMINARE DELMOTORECON SOFFIATURA PER ELIMINAZIONE DI ELEMENTI INQUINANTI, SMONTAGGIO IN OGNI SUO PARTICOLARE E LAVAGGIO A PRESSIONE CON IDROPULITRICE A TEMPERATURA CONTROLLATA. ESSICCAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE DELLA UMIDITA' RESIDUA, CONTROLLO DI TUTTE LE TOLLERANZE DEI VARI COMPONENTI MECCANICI, CALOTTE ALBERO TENUTE, CHIAVETTE E QUANT'ALTRO. COLLAUDO CON SURGE-TEST DELL'AVVOLGIMENTO PRINCIPALE, AUSILIARE E DI COMPENSAZIONE CON TENSIONE APPLICATA PAR A 2E +1000 COME DA NORMA, VERIFICA DELLACADUTA DI TENSIONE CON CORRENTE APPLICATA PER LA DETERMINAZIONE DI EVENTUALI DIVERSITA' TRA LE BOBINE STATORICHE, COLLAUDO DELL'ISOLAMENTO SIA VERSO MASSA SIA IN DC CHE IN AC, COLLAUDO DI EVENTUALI CORTO CIRCUITI TRA IL CIRCUITO DI ECCITAZIONE CHE AUSILIARIO VERIFICA DEL BLOCCAGGIO DELLE ESPANSIONI MAGNETICHE, E COLLAUDO DI TUTTE LE EVENTUALI PTC, PT100, PTO, NTC O SCALDIGLIE. VERIFICA CON SURGE-TEST DELL'AVVOLGIMENTO ROTORICO CON TENSIONE APPLICATA A 2E+1000, COLLAUDO DELLE SALDATURE SUL COLLETTORE, CONTROLLO DELLA TENUTA MECCANICA DEI BANDAGGI ROTORE E VERIFICA DELL'ISOLAMENTO SIA IN DC CHE IN CA. TORNITURA E SMICATURA DEL COLLETTORE CON DETERMINAZIONE DELL'ECCENTRICITA' RESIDUA E UNGHETTATURA DELLE LAMELLE DEL COLLETTORE CON STRUMENTI APPOSITI PER UNA CORRETTA COMMUTAZIONE. EQUILIBRATURA DEL ROTORE SECONDO ISO 21940 SABBIATURA DEI PORTASPAZZOLE E VERIFICA DELLE MOLLE PREMISPAZZOLE CON CONTROLLO DELLA COPPIA PREMENTE. MONTAGGIO ED INGRASSAGGIO CUSCINETTI CHE VERRANNO DA VOI FORNITI RIMONTAGGIO DEL MOTORE IN OGNI SUO PARTICOLARE	1050		1050



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

ITALCEMENTI S.P.A.
VIA CAMOZZI, 124
24121 BERGAMO - BG

Offerta n° **0843** del **17/12/2020**

SOSTITUZIONE MONTAGGIO ED ASSESTAMENTO SPAZZOLE DI
VS.FORNITURA;
CONTROLLO ZONA NEUTRA ASSE PORTASPAZZOLE CON
OSCILLOSCOPIO.

COLLAUDO MOTORE IN ENTRAMBI I SENSI DI ROTAZIONE ALLA
MASSIMA VELOCITA CON CONTROLLO DELLA RUMOROSITA DEI
CUSCINETTI ED ANALISI VIBRAZIONI; CONTROLLO DELLA
BANDA OSCURA DELLE SPAZZOLE

REVISIONE DELL'EVENTUALE GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO;
QUESTI MOTORI POTREBBERO MONTARE FASCI TUBIERI PER
SCAMBIO TERMICO

Totale preventivo € 1.050,00 + I.V.A.

Consegna 3/4 GG LL S.I. DAL VS. ORDINE
con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.60GG. D.F.F.M.

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

ITALCEMENTI S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.