



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
 Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
 Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
 Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
 email: info@rem-motori.it
 email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
 EN ISO 9001:2008
 IQ-0310-05



Spett.le

ITALTRACTOR ITM S.P.A.
 V.CONFORTINO, 30
 40056 VALSAMOGGIA LOC. CREPELLANO -

Offerta n° 0345 del 09/05/2018

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: SZ180500000118		Data Vs. DDT: 04/05/2018	Altri Rif.: POTENZA	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000014150	MOTORE WEG BA71325 200L-2 KW.30 380/660V 2950G/min 55,2/31,8A ASPIRATORE FORNI STEIN 1/2 CON VENTOLA		ID1859	

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE, SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI DEL MOTORE, DELLA GIRANTE E DELLA VENTOLA CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA VERIFICA INTEGRITA' MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA ESTRAZIONE INDOTTO E REVISIONE CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON LE USCITE STATORICHE CON RIFACIMENTO DELLE FASCIATURE DI RAME E DELL'ISOLAMENTO DELLE MATASSE CON NASTRO IN CLASSE H E VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO SOSTITUZIONE TERMICHE PTC SEZ.50,85-1 0,8 TORNITURA E RETTIFICA SEDE ALBERO PER RICOSTRUZIONE SEDE CUSCINETTO E PARAGRASSO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA 6212 2RS C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO VENTOLA 6312 2RS C3 RICONDIZIONAMENTO VENTOLA GIRANTE IN ACCIAIO INOX CON RIFACIMENTO SALDATURA SULLA BASE DELLE ALI DOVE SONO STATE RILEVATE DELLE CRICCHE E CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELLA GIRANTE SECONDO NORME ISO 1940 RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO VENTOLA CON TORNERIA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO SOSTITUZIONE SPESSORE MOLLA LATO VENTOLA SOSTITUZIONE DI 2 PARAPOLVERE DN60 RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI	2950		2950



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

ITALTRACTOR ITM S.P.A.
V.CONFORTINO, 30
40056 VALSAMOGGIA LOC. CREPELLANO -

Offerta n° **0345** del **09/05/2018**

COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA
RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA
VERNICIATURA ESTERNA DEL MOTORE
VERNICIATURA ESTERNA DEL CARTER VENTOLA CON
VERNICE RESISTENTE 500°C
REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Totale preventivo €2.950,00 + I.V.A.

Consegna con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.B.120GG. D.F.F.M.

Validità

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

ITALTRACTOR ITM S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.