



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

ITALTRACTOR ITM S.P.A.
V.CONFORTINO, 30
40056 VALSAMOGGIA LOC. CREPELLANO - B

Offerta n° 0073 del 29/01/2021

Manuela Perrella <MPerrella@group-itm.com>

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: JZ2101000000016		Data Vs. DDT: 29/01/2021		Altri Rif.:	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000015267	MOTORE SIEMENS 1LA6316-4ZZ91-Z 315L N.UC0709/026945001 KW.181 G.2255 V.400 A.96,3	KW.181		N.UC0709/026945001	

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE, SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI DEL MOTORE, ESSICAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA VERIFICA INTEGRITA' MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA ESTRAZIONE INDOTTO E REVISIONE CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 REVISIONE AVVOLGIMENTO STATORICO IN CLASSE H E RICOSTRUZIONE USCITE STATORICHE E DELL'ISOLAMENTO DELLE MATASSE CON ISOLANTE IN CLASSE H,DOPPIO CICLO DI VERNICIATURA ISOLANTE IN CL.H ED ESSICAZIONE AL FORNO TERMOCONTROLLATO SOSTITUZIONE TERMICHE PTC TORNITURA E RETTIFICA SEDE ALBERO PER RICOSTRUZIONE SEDE CUSCINETTO E PARAGRASSO RIPARAZIONE SEDE INTERFERENZA PARAGRASSI INTERNI E ESTERNI LATO VENTOLA RIPARAZIONE LABIRINTI SU PARAGRASSO INTERNO E ESTERNO LATO VENTOLA RIPARAZIONE DI ENTRAMBE LE SEDI SULLE CALOTTE TRA CUI UNA DELLE DUE ISOLATA SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO GIUNTO 6217 C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO GIUNTO 6217 C3 VL0241 SOSTITUZIONE VENTOLA IN ALLUMINIO RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA VERNICIATURA ESTERNA DEL MOTORE REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO	2986		2986



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le _____

ITALTRACTOR ITM S.P.A.
V.CONFORTINO, 30
40056 VALSAMOGGIA LOC. CREPELLANO - B

Offerta n° **0073** del **29/01/2021**

Manuela Perrella <MPerrella@group-itm.com>

Totale preventivo € 2.986,00 + I.V.A.

Consegna **EFFETTUATA** con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: **R.B.120GG. D.F.F.M.**

Validità **30GG DALLA PRESENTE**

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

ITALTRACTOR ITM S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.