



Numero OF19001836
Data conferma 08/03/2019

VS. Ordine Offerta n. 74 del 23/01/2019	Da Giacomo Soldà	Per conto di Pellizzon Silvia	Fornitore F101710	Causale OF	Pagina 1 di 1
Spett.le Fornitore R.E.M. S.R.L.			Spett. Ditta Indinvest LT S.P Ninfina II Km 1,200 04012 CISTERNA DI LATINA (LT) Italia		
P.IVA IT02240470605	Modalità di spedizione		Modalità di pagamento 60 GG DF FM RIBA	Valuta EUR	

Articolo	Descrizione	Qtà ordinata	Prezzo	SC%	Importo	Consegna
Z_LAVO	LAVORAZIONE ESTERNA	1 Nr	4.380,00	0,00	4.380,00	31/03/2019

RIPARAZIONE NS. VENTILATORE FORNO OMOGEINIZZAZIONE COMETAL (SENZA VENTILATORE)
Matricola: 5000014470
Nello specifico sono state eseguite le seguenti lavorazioni:
- SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,
- SMONTAGGIO SUPPORTI, SOSTITUZIONE N.2 CUSCINETTI 22220EK/C3,
- SOSTITUZIONE N.2 BOCCOLE CONICHE PER CUSCINETTI H320
- SALDATURA VENTOLA ED EQUILIBRATURA DELLA STESSA,
- MONTAGGIO DELLA VENTOLA CON CONTROLLO MECCANICO,
- EQUILIBRATURA DELLA VENTOLA, MONTAGGIO DELLA
- VENTOLA SUL VENTILATORE, CONTROLLO MECCANICO,
- RIPARAZIONE CON SALDATURE DELLA CARCASSA
- COIBENTATA E SEDE TENUTE IN GRAFITE
- SOSTITUZIONE LAMIERE CARCASSA COIBENTATA OVE NECESSARIO
- MONTAGGIO ALBERO FORNITO DALLA VS OFFICINA DI FIDUCIA
- SOSTITUZIONE SUPPORTI SNL520 COMPLETI DI PARAOLI
- SOSTITUZIONE GUARNIZIONI SEDE ALBERO VENTOLA
- VERNICIATURA ESTERNA ADATTA PER ALTA TEMPERATURA
- REDAZIONE VERBALE DI EQUILIBRATURA

Totale valore 4380

Si chiede cortesemente di riportare il Ns. numero d'ordine sulla bolla di consegna del materiale. Grazie
Con la presente ci preghiamo di passarVi l'ordine per il materiale in elenco.

	<i>p. INDINVEST LT s.r.l. a socio.unico</i> <i>Silvia Pellizzon</i>
--	--