


VS. Ordine Offerta 0708 del 26/10/2020	Da Giacomo Soldà	Per conto di Pellizzon Silvia	Fornitore F101710	Causale OF	Pagina 1 di 1
Spett.le Fornitore R.E.M. S.R.L.			Spett. Ditta Indinvest LT S.P Ninfina II Km 1,200 04012 CISTERNA DI LATINA (LT) Italia		
P.IVA IT02240470605	Modalità di spedizione		Modalità di pagamento 60 GG DF FM RIBA	Valuta EUR	

Articolo	Descrizione	Qtà ordinata	Prezzo	SC%	Importo	Consegna
Z_LAVO	LAVORAZIONE ESTERNA	1 Nr	1.980,00	0,00	1.980,00	30/11/2020
Riparazione ns. ventilatore marca FERRARI KB711 P4A LG 200/2P B3 K LG0 N. 0435286 anno 2004 con motore ABB M2QA200L2A B3 n. B401011031 KW 30 G.2955 A32-64-IP5 ID motore: 5000011245 Matr. costruttore: 0435286 VENTILATORE B401011031 MOTORE UCR 20000119 del 26/10/2020						

Totale valore 1980

Si chiede cortesemente di riportare il Ns. numero d'ordine sulla bolla di consegna del materiale. Grazie
Con la presente ci pregiamo di passarVi l'ordine per il materiale in elenco.

		p. INDINVEST LT s.r.l. a socio.unico 
Rev. 00	del 28/01/2007	Mod. 7.4-16