

VS. Ordine OFFERTA n° 0863 del 02/11/2023	Da Andrea De Marchi	Per conto di Pellizzon Silvia	Fornitore F101710	Causale OF	Pagina 1 di 1
Spett.le Fornitore R.E.M. S.R.L.			Spett. Ditta Indinvest LT S.P Ninfina II Km 1,200 04012 CISTERNA DI LATINA (LT) Italia		
P.IVA IT02240470605	Modalità di spedizione		Modalità di pagamento 60 GG DF FM RIBA	Valuta EUR	

Articolo	Descrizione	Qtà ordinata	Prezzo	SC%	Importo	Consegna
Z_LAVO	LAVORAZIONE ESTERNA	1 Nr	4.890,00	0,00	4.890,00	23/11/2023
	UCR 130					
	RIPARAZIONE SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, SMONTAGGIO SUPPORTI, SOSTITUZIONE N.2 CUSCINETTI 22220EK/C3, , SOSTITUZIONE N.2 BOCCOLE CONICHE PER CUSCINETTI H320 SALDATURA VENTOLA ED EQUILIBRATURA SECONDO STANDARD ISO 21940 DELLA STESSA CON E SENZA PULEGGIA CONDOTTA - MONTAGGIO DELLA VENTOLA CON CONTROLLO MECCANICO, RIPARAZIONE CON SALDATURE DELLA CARCASSA COIBENTATA E SEDE TENUTE GRAFITATE SOSTITUZIONE LAMIERE CARCASSA COIBENTATA OVE NECESSARIO RICOSTRUZIONE ALBERO IN ACCIAIO AISI 304 CON FRESATURE DI RAFFREDDAMENTO - PARTICOLARMENTE USURATO E STORTO SOSTITUZIONE SUPPORTI SNL520 COMPLETI DI TENUTE SOSTITUZIONE GUARNIZIONI SEDE ALBERO VENTOLA VERNICIATURA ESTERNA ADATTA PER ALTA TEMPERATURA REDAZIONE VERBALE DI EQUILIBRATURA					

Totale valore 4890

Si chiede cortesemente di riportare il Ns. numero d'ordine sulla bolla di consegna del materiale. Grazie
Con la presente ci passiamo di passarVi l'ordine per il materiale in elenco.

	p. INDINVEST LT s.r.l. a socio.unico <i>Silvia Pellizzon</i>	
Rev. 00	del 28/01/2007	Mod. 7.4-16