

Mollificio Centro Italia S.R.L.

Via Fontana Giusta 12, 03025 Monte San Giovanni Campano (FR) ITALIA

C.F./P.IVA IT02499500607 - Tel. 0775.868280 - 0775.869017

E-mail: info@mollificiocentroitalia.it - Web-site : www.mollificiocentroitalia.it

pec: mollificiocentroitalia@pec.it - Reg.Imprese FR nr R.E.A. 156821 - Cap.Soc. € 106.000,00

Indirizzo di spedizione		Indirizzo di fatturazione		Indirizzo del fornitore R. E. M. S.r.l. VIA FERRUCCIA, 12/b 03010 PATRICA FR ***** Fax:			
Ordine W00225	**COPIA** A=Riga aggiunta V=Riga variata			NS CODICE SDI: M5UXCR1			
Data ordine: 14/03/22	Fornitore 000605	Banca di pagamento:		Divisa: EURO	Pagina: 1		
Modalita' di consegna: FRANCO NS.STAB.TO		Modalita' di spedizione: DESTINATARIO		Modalita' di pagamento: RIBA 60 GG. D.F.F.M.			
Riga	-----Articolo-----	Quantita'	UM	Consegna	Prezzo unit.	% Sc.	Valore netto riga
V 1	AZIONAMENTO SM5/10-TC1 SMONTAGGIO E RICERCA GUASTO, RIPARAZIONE ALIMENTATORE, SOSTITUZIONE CONDENSATORI, SOSTITUZIONE DIODO DI POTENZA, ANTIVERSIONE DELLA POLARITA', RIMONTAGGIO E TEST A BANCO	1,00	NR	14/03/22	390,00000	5,00	370,50
V 2	AZIONAMENTO BOSCH SM 5/10 SMONTAGGIO E RICERCA GUASTO, RIPARAZIONE ALIMENTATORE, SOSTITUZIONE CONDENSATORI, SOSTITUZIONE DIODO DI POTENZA, ANTIVERSIONE DELLA POLARITA', RIMONTAGGIO E TEST A BANCO	1,00	NR	14/03/22	360,00000	5,00	342,00
V 3	AZIONAMENTO BOSCH SM 10/20-TC SMONTAGGIO E RICERCA GUASTO, RIPARAZIONE ALIMENTATORE, SOSTITUZIONE CONDENSATORI, SOSTITUZIONE DIODO DI POTENZA, ANTIVERSIONE DELLA POLARITA', RIMONTAGGIO E TEST A BANCO	1,00	NR	14/03/22	370,00000	5,00	351,50
V 4	AZIONAMENTO SM5/10-TC1 SMONTAGGIO E RICERCA GUASTO, RIPARAZIONE ALIMENTATORE, SOSTITUZIONE CONDENSATORI, SOSTITUZIONE DIODO DI POTENZA, ANTIVERSIONE DELLA POLARITA', RIMONTAGGIO E TEST A BANCO	1,00	NR	14/03/22	360,00000	5,00	342,00
V 5	RIPAR. AZIONAMENTI VIBRATORI	1,00	NR	14/03/22	860,00000	5,00	817,00

La fornitura deve rispettare la specifica ST 01 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO. Ci si avvale della possibilità di richiedere al fornitore, in caso di necessità, la documentaz. di controllo (FMEA, PIANO DI CONTROLLO etc).

*** SEGUE ***

Firma ufficio acquisti

Addebito per costi Non Conformità a carico del fornitori:

In caso di NON CONFORMITA' (RNC) riscontrate da parte di MCI es. non conformità relative alle specifiche tecniche e requisiti qualità richiesti da MCI, MCI applicherà al fornitore un addebito pari a € 80 per recupero spese gestione RNC.

Mollificio Centro Italia S.R.L.

Via Fontana Giusta 12, 03025 Monte San Giovanni Campano (FR) ITALIA

C.F./P.IVA IT02499500607 - Tel. 0775.868280 - 0775.869017

E-mail: info@mollificiocentroitalia.it - Web-site : www.mollificiocentroitalia.it

pec: mollificiocentroitalia@pec.it - Reg.Imprese FR nr R.E.A. 156821 - Cap.Soc. € 106.000,00

Indirizzo di spedizione		Indirizzo di fatturazione		Indirizzo del fornitore R. E. M. S.r.l. VIA FERRUCCIA, 12/b 03010 PATRICA FR ***** Fax:			
Ordine W00225	**COPIA** A=Riga aggiunta V=Riga variata			NS CODICE SDI: M5UXCR1			
Data ordine: 14/03/22	Fornitore 000605	Banca di pagamento:		Divisa: EURO	Pagina: 2		
Modalita' di consegna: FRANCO NS.STAB.TO		Modalita' di spedizione: DESTINATARIO		Modalita' di pagamento: RIBA 60 GG. D.F.F.M.			
Riga	-----Articolo-----	Quantita'	UM	Consegna	Prezzo unit.	% Sc.	Valore netto riga
	VS PREVENTIVI N°140 DEL 28/02/22 N°0076 DEL 28/02/22 N°0095 DEL 28/02/22 N°0141 DEL 28/02/22 N°0766 DEL 28/02/22						

La fornitura deve rispettare la specifica ST 01 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO. Ci si avvale della possibilità di richiedere al fornitore, in caso di necessità, la documentaz. di controllo (FMEA, PIANO DI CONTROLLO etc).

Totale Ordine

2.223,00 EURO

Firma ufficio acquisti

Addebito per costi Non Conformità a carico del fornitori:

In caso di NON CONFORMITA' (RNC) riscontrate da parte di MCI es. non conformità relative alle specifiche tecniche e requisiti qualità richiesti da MCI, MCI applicherà al fornitore un addebito pari a € 80 per recupero spese gestione RNC.