


①

(NOT. 2) ECCITAZIONE INVERTITA



CAVO VENTOLARE DI RIFRESCO.



BLU

HARMONE

NERO



VENTILAZIONE


GRIGIO HARMONE

BLU NERO

↓
INGRESSO CAVI

②

MOTORI N° 1 ECCITAZIONE INVERTITA



BLU GRIGIO

NERO HARMONE

TACHIMETRICA

INGRESSO CAVI

MOTORI N° 2

CHLORO

CHLORO

CHLORO

CHLORO

CHLORO

CHLORO

CHLORO

CHLORO

CHLORO

CHLORO

CHLORO

CHLORO

CHLORO

CHLORO

CHLORO

CHLORO

VENTILAZIONE

BLU

HARMONE

NERO

INGRESSO CAVI

STATORE

CHLORO

CHLORO

CHLORO

CHLORO

CHLORO

CHLORO

CHLORO

CHLORO


CHLORO

CHLORO


CHLORO

3

COFFRATORI




MOTORE N°3



4

CALAMINETTO DI TIPO CT



⑤ STACCO COFFRATURUS (CAV. ECC. ARMAT. INVERTITI)

ARMATURA 8,1 Ω - 1 SOL. 90 M Ω a 1000V
ECCITAZIONE 185,4 Ω - 1 SOL. 162 M Ω a 1000V
CORRO ECCIT. ARMAT. 1 SOL. 234 M Ω a 1000V
N° 2 SPAZZOLI 10 x 16 x 22 RINASTO 8mm OG 571

1° CILINDRO CALANDRACI (CAV. ECC. INVERTITI) ⑥

ARMATURA 0,4 Ω - 1 SOL. 60 M Ω a 1000V
ECCITAZIONE 29,7 Ω - 1 SOL. > 2000 M Ω a 1000V
CORRO ECCIT. ARMAT. 1 SOL. > 2000 M Ω a 1000V
4 SPAZZOLI (10+10) x 38 x 43 EG 559

2° CILINDRO CALANDRA C2

ARMATURA 0,6 Ω - ISOL. 143 H Ω a 1000V

ECCITAZIONI 31,6 Ω - ISOL. 1600 H Ω a 1000V

CORPO ECC. ARMAT. ISOL. > 2000 a 1000V

4 SPAZZOLE (10+10) x 38 x 46 EG 55g

COLLETTORE BASSO - PROSSIMA REVISIONE PREVEDERE
COLLETTORE NUOVO

3° CILINDRO CALANDRA C3

ARMATURA 0,8 Ω - ISOL. 80 H Ω a 1000V

ECCITAZIONI 31,6 Ω - ISOL. > 2000 H Ω a 1000V

CORPO ECC. ARMAT. ISOL. > 2000 H Ω a 1000V

4 SPAZZOLE (10+10) x 38 x 46 EG 55g

COLLETTORE BASSO - PROSSIMA REVISIONE PREVEDERE
COLLETTORE NUOVO

7

8



a lazo V

2000 V

a tree ✓

659-23 05

~~Handwritten scribbles and illegible text.~~


9

 2500 V

2500 V

2.50 V

AG S30



MOTORE ~~STAGORU~~ BAMBURY

STAGORU

400V 0,1 Ω

150L 5H Ω a 1000V

150L 10H Ω a 500V

ROTORU 150L 6H Ω a 1000V

150L 9H Ω a 500V

98 SPAZZOLI 20x40x40 CH 536

12

ESTRUSORE GOLIMES

~~ESTRUSORE~~

MONOVITE ESTRUSORE

ARMATURA 0,4 Ω ISOLAMENTO 138 H Ω A 1000V

ECCITAZIONE 7,9 Ω ISOLAMENTO 1000 H Ω A 1000V

CANTO ARM.-ECC. 1400 H Ω A 1000V

12 SPAZZOLI 20x32x44 EG-263

VALLE DA 11,5 Nm

COLLEZIONE MOLTO SOLCATA

PIÙ RICICLO DEL GIUNTO LEGGERMENTE CONSUMATO

ESTRUSORI PLANETARIO

12 SPAZZOLI 20x32x37 EG 263

MOCC 16,4 NH

TACHIMETRICA LEGGEREMENTE RIGATA

ARMATURA 0,3 Ω ISOLAMENTO 185 M Ω A 1000V

ECCITAZIONE 12,5 Ω ISOLAMENTO 385 M Ω A 1000V

CONTO ARM-ECC 1125 M Ω A 1000V

13

STACCO ESTRUSORI

TACHIMETRICA 4 SPAZZOLI 5x6 47 (30%)

8 SPAZZOLI 8x16x26 EG 571

ARMATURA 1,9 Ω -150C 1600 M Ω A 1000V

ECCITAZIONE 64,8 Ω -150C > 2000 M Ω A 1000V

CONTO CCE. ARM. > 2000 M Ω A 1000V

14

15

RESOLLO 2100

2 FAS 1 0,2

ISOLAMENTO 233 MΩ A 1000V

CONTO TAA FAS 1 X 1993 MΩ

POMPA 1

HARR.	H2O	GRIGIO
U1-1	V1-1	W1-1
W2	U2	V2
0	0	0

0	0	0
U1	V1	W1
U0-1	V0-1	W0-1
HARR.	A H2O	GRIGIO
INGRESSO ALIMENTAZIONE		

MORSETTIGLIA ROTTA PERNO U1

16

POMPA 2

HARR. U1 W2 0
 NULO V1 U2 0
 GROUND W1 V2 0

0 U1 V1 0
 U V W
 NULO W GROUND

4 INGRESSO ALIMENTAZIONE

17

BIMBC

AVVOLGITORI (INVERTIRU FOTO)

MOTORI ~~AVVOLGITORI~~ TRAIANO

~~INVERTIRU FOTO~~

ARMATURA 0,9 Ω ISOL. 170 M Ω a 1000V

ECCITAZIONE 36,4 Ω ISOL. 260 M Ω a 1000V

CORTO ECC. ARM. ISOL. 162 M Ω a 1000V

~~INVERTIRU FOTO~~

TACHIMETRICA 60 V. 1000 C.M.I

2 SPARZOLI 10x25x34 287

HOLLA DA 5 N m

COLLETTORI SOLCATO

SOSTITUIRE SPAZZOLA TACHIMETRICA

18

BIMB TRAINING INVESTORS PHOTO
HOTORP ~~AVOLCITORE~~ AVOLCITORE

ARMATURE $6,3 \Omega - 150 \text{ l.}$ 970 H₂ a total V

~~Excitation~~ 131 Ω - 150L. 1600 Hz $\approx$ 1000V

CoRTO Vce, ARM.
isol. 570 M Ω a 1000V

VENTILATORI CON CUSCINETTI RULLING

2 SPA22015 10x20x30 R 87

TACHIKETICA 60 v 1000000000

VENGLA50R3



	0	1	2	3	4	INGRESSO	ALIMENTAZIONE
0							
1							
2							
3							
4							

AVVOLGITORI

~~Model~~ TRAINING

ARWATURA

EXCITAZIONE, $110,6 \Omega - 150 \Omega$, $1700 \mu\Omega$ a $1000 \mu\Omega$

CORGO FCC. ARM. 1800 H Ω 2.4000 V
ISOL.

2 SPA22015 8*16x26 R87

HOMIYAR SU VENTILATOR

(1)

(21)

ACCOPPIATORI

2. SPARZOLI 10x20x36 R87

ARMATURA 27,5 Ω - 150V. 280 H Ω a 1000V

ECCITAZIONE 78,8 Ω - 150V. 1560 H Ω a 1000V

CORTO ECC. ARM. - 150V. 1840 H Ω a 1000

MONTARE FILTRI SO VENTILATORE

(22)

RISCALDATORI SUPERIORI

2 SPARZOLI 8x16x25 R87

ARMATURA 7,7 Ω - 150V 360 H Ω a 1000V

ECCITAZIONE 110 Ω - 150V 1360 H Ω a 1000V

CORTO ECC. ARM. 150V. 1600 H Ω a 1000V

MONTARE FILTRI SO VENTILATORE

23

RISCALDATORI INFERIORI

2 SPAZZOLI $8 \times 16 \times 24$ E 14 D

ARMATURA $3,9 \Omega - 150V$ $230 H\Omega$ a $1000V$

ECCITAZIONE $111,5 \Omega - 150V$ $90 H\Omega$ a $1000V$

CORPO ECC. ARM. $150V$ $203 H\Omega$ a $1000V$

MONTARE FILTRI SU VENTILATORI

24

RAFFREDDATORI COLOMBO

2 SPAZZOLI $8 \times 16 \times 24$ E 14 D

ARMATURA $6 \Omega - 150V$ $360 H\Omega$ a $1000V$

ECCITAZIONE $111 \Omega - 150V$ $690 H\Omega$ a $1000V$

CORPO ECC. ARM. $150V$ $860 H\Omega$ a $1000V$

MONTARE FILTRI SUL VENTILATORE



Via Epitaffio, 58 - Latina
☎ 0773.692.692
✉ ricambibarsi@ricambibarsi.it
www.barsicambi.it

il motore del vostro successo





BARSI
RICAMBI

Via Epitaffio, 58 - Latina
☎ 0773.692.692
✉ 0773.697.022
ricambibarsi@ricambibarsi.it
www.barsiricambi.it

il motore del vostro successo

(25)

AVVOLGITORI	COLONNO
ARMATURA	28 Ω - 150V. 380 HΩ a 1000V
ECCITAZIONE	63 Ω - 150V. 1060 HΩ a 1000V
CORPO ECE. ARM.	150V. 1500 HΩ a 1000V
2 SPARZOLU	10x20x32 R87
MONTARE FILTRI SUL VENTILATORE	



BARSI
RICAMBI

Via Epitaffio, 58 - Latina
☎ 0773.692.692
✉ 0773.697.022
ricambibarsi@ricambibarsi.it
www.barsiricambi.it

il motore del vostro successo

(26)

GOLFRATORI	COLONNO
ARMATURA	2,2 Ω - 150V. > 2000 HΩ a 1000V
ECCITAZIONE	61,4 Ω - 150V. > 2000 HΩ a 1000V
CORPO ARM. ECE.	150V. > 2000 HΩ a 1000V
2 SPARZOLU	10x25x34 R87
MONTARE FILTRI SUL VENTILATORE	

