



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Spett.le _____
MONDOREVIVE SPA
VIA DEL BOSCO 28
21052 BUSTO ARSIZIO - VA

Offerta n° **0619** del **08/08/2024**

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT:	Data Vs. DDT:	Altri Rif.:		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000016652	MOTORE SIEMENS 1PH7103-7HD02-0BB3 N.U438 2366 01 001 KW.3,70/4,30/4,70 G.1000/1150/1350 V.343/391/433 A.10/10/9,50 Hz.35,60/40,58/47,10	KW.3,70/4,30/ 4,70		N.U438 2366 01 001

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE AVVOLGIMENTO, VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. H, SURGE-TEST A Kv. 3 IN C.A., CONTROLLO ROTORE, CONTROLLO EQUILIBRATURA, CONTROLLI MECCANICI, SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI NR°01 6208 E NR°1 6308 RIPARAZIONE SEDE CALOTTA LATO ENCODER, RIPARAZIONE SEDE CALOTTA LATO GIUNTO, RIPARAZIONE BATTUTA PARAGRASSO REVISIONE DEL VENTILATORE CON SOSTITUZIONE DEI CUSCINETTI 608-2RSH CONTROLLO ENCODER ROD 431 CON INGRASSAGGIO CUSCINETTI PERCHE' RUMOROSI (SI CONSIGLIA SOSTITUZIONE URGENTE) RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA	1200		1200

Totale preventivo € 1.200,00 + I.V.A.

Consegna **PRONTO** con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: **R.D. VISTA FATTURA CON SC.2,5%**

Validità **10GG DALLA PRESENTE**

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

MONDOREVIVE SPA

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.