



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le

NOVOLEGNO S.P.A.  
ZONA INDUSTRIALE MONTEFREDANE  
83030 ARCELLA - AV

Offerta n° 0520 del 18/07/2018

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 200109	Data Vs. DDT: 18/07/2018	Altri Rif.: MAURIELLO		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000009283	MOTORE WEG 315S/M N.OA27792 - 100005944 KW.160 G.1485 V.400 297A MOD.1ETEIF31XP1600	KW.160		OA27792 - 100005944

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
		REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE, FOTOGRAFARE L'IMBALLO DEL MOTORE PRIMA DI LAVORARE PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESTRAZIONE INDOTTO ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA REVISIONE INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 TORNITURA E RETTIFICA SEDE ALBERO PER RICOSTRUZIONE SEDE CUSCINETTO E PARAGRASSO RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON LE USCITE STATORICHE CON RIFACIMENTO DELLE FASCIATURE DI RAME E DELL'ISOLAMENTO DELLE MATASSE CON NASTRO IN CLASSE H E VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO RIPARAZIONE PACCO LAMELLARE CON A SEGUIRE CONTROLLO TERMOGRAFICO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA 6316 C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO VENTOLA NU319 ECJ C3 RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO VENTOLA CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO VENTOLA CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RICONDISIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI			



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le

NOVOLEGNO S.P.A.  
ZONA INDUSTRIALE MONTEFREDANE  
83030 ARCELLA - AV

Offerta n° **0520** del **18/07/2018**

SOSTITUZIONE VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO CON  
INSERIMENTO SPESSORE DA 10MM PER IL MONTAGGIO DELLA  
STESSA  
FORNITURA E MONTAGGIO DI DUE INGRASSATORI NON  
PRESENTI QUANDO E' ARRIVATO IL MOTORE  
RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI  
COMPONENTI  
COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA  
RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA  
VERNICIATURA ESTERNA  
REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Totale preventivo €5.570,00 + I.V.A.

Consegna 20GG con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.60GG. D.F.F.M.

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

NOVOLEGNO S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.