



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

TEFIN S.C.R.L.

Via Ferrante Imparato, 501- Complesso Genesis,
80147 NAPOLI - NA

Offerta n° 0140 del 27/02/2020

Oggetto: Offerta Per la riparazione motore Vs. Rich. Email

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Documentazione e motore/apparato di riferimento.

Vs. DDT:	Data Vs. DDT:	Altri Rif.: RFQ No. 34136 - motori elettrosoffiati
----------	---------------	--

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Totale
Nr	1	REVISIONE COMPLETA CON AVVOLGIMENTO MOTORE HYUNDAI KW. 75 2 POLI 440 VOLTS 60Hz SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE COMPRESO LA VENTOLA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA ESTRAZIONE VECCHIO AVVOLGIMENTO STATORICO, CONTROLLO DEL PACCO LAMELLARE PER LA VERIFICA DI EVENTUALI CORTOCIRCUITI DEL PACCO MAGNETICO CON TERMOGRAFIA DELLO STESSO RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON RAME E ISOLAMENTO DELLE MATASSE ED IN CAVA IN CLASSE H(180°C), VERNICIATURA ISOLANTE CON VERNICI IN CL. H E DOPPIO CICLO DI IMPREGNAZIONE ED ESSICCAZIONE/POLIMERIZZAZIONE IN FORNO TERMOCONTROLLATO	2850	2850
Nr	1	SE FOSSE NECESSARIO RIPARARE LA SEDE CUSCINETTI SULLE CALOTTE SECONDO TOLLERANZE SKF IL COSTO DELLA SINGOLA RIPARAZIONE SARA'	210	210
Nr	1	SE FOSSE NECESSARIO LA RIPARAZIONE DELLA SEDE CUSCINETTO SULL'ALBERO SECONDO TOLLERANZE SKF COSTO SINGOLA SEDE ESCLUSO EVENTUALE RIPARAZIONE PER ALBERO PIEGATO	80	80
Nr	1	MODIFICA ALBERO COME DA VS. RICHIESTA CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA INDOTTO SECONDO NORME ISO 21940 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DI N.2 CUSCINETTI 6313 C3 SKF COMPRESO NEL PREZZO RIMONTAGGIO COMPLETO DEI COMPONENTI DEL MOTORE VERNICIATURA ESTERNA SECONDO RAL ORIGINALE E CON VERNICI EPOSSIDICHE COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA ***** REDAZIONE CERTIFICATO E VERBALE DI COLLAUDO	80	80



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

TEFIN S.C.R.L.

Via Ferrante Imparato, 501- Complesso Genesis,
80147 NAPOLI - NA

Offerta n° **0140** del **27/02/2020**

Nr	1	SE IL MOTORE NON FOSSE BRUCIATO E AVESSE BISOGNO SOLO DI UNA REVISIONE ELETTRICA CON SOST. CUSCINETTI, VERNICIATURA DEGLI AVVOLGIMENTI COME DESCRITTO, EQUILIBRATURA E SOST. CUSCINETTI, MODIFICA ALBERO E CHIAVETTA E VERNICIATURA ESTERNA IL COSTO SARA' CONSEGNA PER SOLO REVISIONE 2/3 GG. LL. S.I. TUTTO QUANTO NON MENSIONATO SARA OGGETTO DI OFFERTA SOLO DOPO AVER VISIONATO AL MACCHINA.	850	850
----	---	---	-----	-----

I prezzi indicati sono al netto di I.V.A.

Consegna 6/7GG.LL.DAL VS. ORDINE S.I.
TRASPORTO A VS. CARICO

Modalità di pagamento: 50% ALLA CONSEGNA - 50% R.B.60GG.D.F.F.M.

Validità 20GG. DALLA PRESENTE

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

TEFIN S.C.R.L.

Letto, approvato e accettato.