



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Spett.le

TEFIN S.C. A.R.L.

VIA FERRANTE IMPARATO. 501

80146 NAPOLI - NA

Offerta n° 0011 del 12/02/2022

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: TS220000001	Data Vs. DDT: 03/01/2022	Altri Rif.: COD. FORNIT.401788		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000015585	8) 30086			

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE, SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA VERIFICA CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE E RIPARAZIONE DELLO STESSO CON RICOSTRUZIONE DEI BANDAGGI DI TENUTA DELL'AVVOLGIMENTO ROTORICO, VERNICIATURA ISOLANTE DELL'INDOTTO CON VERNICI IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO, RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO LATO GIUNTO CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 21940 REVISIONE CAMPI ARMATURA, REVISIONE CAMPI DI ECCITAZIONE BRUCIATI CON SOSTITUZIONE ISOLANTI, VERNICIATURA CON ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO E RIPARAZIONE DELLE USCITE SULLA MORESETTIERA CON RICOSTRUZIONE PNTICELLI PORTASPAZZOLE ASSESTAMENTO E FORNITURA DELLE N.12 PASTICCHE FRENO DA VOI FORNITE, RICOSTRUZIONE SCATOLA MORSETTIERA, PARZIALE RICOSTRUZIONE COPERCHIO COPRIVENTOLA, RICOSTRUZIONE SEDE CUSCINETTO SULL'ALBERO LATO COLLETTORE E SULLA CALOTTA LATO GIUNTO, RICOSTRUZIONE ATTACCO SCATOLA MORSETTIERA PER COLLEGAMENTO GUAINA ARMATA E COPERCHIO CHIUSURA SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI DA VOI FORNITI 6312C3 E 6314 C3, SOST. PARAOLIO IN ACCIAIO, RICOSTRUZIONE SCATOLA MRSETTIERA, CON USCITA CAVI LATERALE, RICOSTRUZIONE FLANGIA SU CALOTTA LATO GIUNTO, RIPARAZIONE TUBO INGRESSO ARRIA SU STATORE, ESTRAZIONE PERNI GRIPPATI E RICOSTRUZIONE FILETTATURE A POLLICI SABBIATURA INDUSTRIALE DEL PORTASPAZZOLE MONTAGGIO ED ASSESTAMENTO SPAZZOLE N.8 16)X25X40, VERIFICA ASSE NEUTRO PORTASPAZZOLE	3980		3980



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Spett.le

TEFIN S.C. A.R.L.

VIA FERRANTE IMPARATO. 501

80146 NAPOLI - NA

Offerta n° 0011 del 12/02/2022

	RICOSTRUZIONE LAMIERINO DI SPESSORE ANCORA FRENO Dm.370 CON INCASSO PASTICCHE REALIZZATO AL LASER RETTIFICA E MONTAGGIO DISCO FRENO IN GHISA CON SOST E ASSESTAMENTO PASTICCHE FRENO DAVOI FORNITE		
0	RIMONTAGGIO COMPLETO CON SOSTITUZIONE DI TUTTA BULLONERIA NON METRICA E COLLAUDO A PIENA VELOCITA' E TENSIONE DEL MOTORE	#Errore	0
	RICOSTRUZIONE COPERCHI DI ISPEZIONE NUOVI E RICOSTRUZIONE FLANGE E TUBO DI ACCOPPIAMENTO FUORI STANDARD REALIZZATE COME DA ORIGINALI, BULLONERIA NUOVA IN POLLICI		
0	REDAZIONE VERBALI DEI LAVORI EFFETTUATI	#Errore	0
0	VERNICIATURA ESTERNA CON VERNICI EPOSSIDICHE RESISTENTI ALL'UMIDITA'	#Errore	0

Totale preventivo € 3.980,00 + I.V.A.

Consegna: ENTRO SETIMANA 07
con trasporto a vostro carico

Modalità di pagamento: R.D.60GG. D.F.F.M.

Validità 5 GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

TEFIN S.C. A.R.L.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.