

Cliente

Preventivo n° 0657 del 25/08/2016

TEXER S.p.A.



VIA BOSCOFANGONE LOC. POLVICA ZONA ASI

80035 NOLA - NA

Oggetto:

BollaCln: 240

BollaCliData:

25/08/2016

AltriRifCli:

Id. Motore Descrizione

Potenza

Disegni

Matr. Costruttore

5000013252 AZIONAMENTO DC CONTROL TECHNIQUES MENTOR II
DIGITAL DC DRIVE M210RGB14 N.3930303004 KW.75

KW.75

3930303004

UM Q.tà Lavori da eseguire e componenti da sostituire

SIZONTAGGIO CONTROLLO VISIVO PULIZIA
 E RIPRASPINO PISTE ROTTE E SALDATURE
 BRUCIATE MONTAGGIO E PROVE A BANCO
 PROBLEMA CON I TASTI RISOLTO MA
 NON CREDO SIA DURATURA LA SOLUZIONE
 PER I TASTI
 ANCORA DA PROVARE PER VERIFICA
 FUNZIONAMENTO REGOLARE
 * SOSTITUITI RELÈ VEL. ZERO DRIVE OK
 COSTRUZIONE PULSANTIERA ESTERNA PERCHÉ
 QUELLA INTERNA HA IL FLAT, ROTTO
 PROMPTO A BANCO FUNZIONANTE

Addetti elaborazione prev.	Data	Da Ora	Ad Ora	Note
DINO N3CC1	26/08/16	11:30	13:03	2h
DINO MECC1	26/08/16	13:40	16:53	3
DINO MECC1	28/08/16	11:51	13:01	1
DINO MECC1	29/08/16	14:48	15:54	
DINO MECC1	30/08/16	14:19	16:27	
		€ 600		

€ 600

FIRMA DEL TECNICO