



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Spett.le

TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS S.P.A.
VIA TIBURTINA 143 - VILLA ADRIANA
00010 TIVOLI - RM

Offerta n° 0430 del 13/07/2021

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT:	Data Vs. DDT:	Altri Rif.: Richiesta Ing. Luca D'amico
----------	---------------	---

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE MOTORE DMA280 L63V KW.195 G.535 N.HM2352732 - SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE AVVOLGIMENTO INDOTTO E VERNICIATURA ISOLANTE + RESINATURA FINALE DI BLOCCAGGIO AVVOLGIMENTO TORNITURA E SMICATURA DEL COLLETORE CUSCINETTO 6318 C3	3400		3400
Nr	24	SOSTITUZIONE SPAZZOLE E ASSESTAMENTO DI VS. FORNITURA (10+10)X32X52,8 E101 DI CUI 12 DA INSTALLARE E 12 DI SCORTA STUDIATE PER IL CARICO DEL MOTORE IN ESERCIZIO REVISIONE COMPLETA DELLO STATORE CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO 21940 RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA REDAZIONI VERBALI DEI LAVORI ESEGUITI N.B. IL MOTORE DA UN NOSTRO SOPRALLUOGO PRESENTA UNA USURA DI CIRCA 8mm SUL DIAMETRO DEL COLLETORE. TALE USURA RIDUCENDO LA QUANTITA' DI RAME DEL COLLETORE DETERMINA UN CATTIVA DISSIPAZIONE DEL CALORE E UNA DIMINUZIONE DELLA RESISTENZA MECCANICA DELLO STESSO PER TALE MOTIVO SOLO DOPO AVER VISIONATO IL MOTORE SI POTRA' INDICARE UN LIVELLO DI EFFICIENZA DELLO STESSO NEL FRATTEMPO ABBIAMO CHIESTO UNA OFFERTA DI UN MOTORE NUOVO CHE CONSIGLIAMO DI PRENDERE IN CONSIDERAZIONE COME IPOTESI VISTO CHE UNA EVENTUALE ROTTURA DI COLLETORE COMPOTEREBBE UNA LAVRAZIONE NELL'ORDINE DEI 20/30 GIORNI LAVORATIVI DALL'ARRIVO DEI MATERIALI, E L'ACQUISTO SI PARLA 12/15 SETTIMANE LL. I CUSCINETI INDICATI SON QUELLI STANDARD MONTATI DA ABB IN FASE DI SMONTAGGIO SI VERIFICHERA' SE IL VS. MOTORE ESSENDO PARTICOLARE AVESSE CUSCINETTI DIVERSI ED EVENTUALMENTE FAREMO UNA VARIANTE ALL'OFFERTA. INOLTRE QUALUNQUE VARIAZIONE ALLA PRESENTE, NON AVENDO AVUTO IL MOTORE PRESSO LA NOSTRA OFFICINA VI VERRA' QUOTATO A PARTE.	49		1176



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Spett.le

TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS S.P.A.
VIA TIBURTINA 143 - VILLA ADRIANA
00010 TIVOLI - RM

Offerta n° **0430** del **13/07/2021**

Totale preventivo € 4.576,00 + I.V.A.

Consegna : **ENTRO 20 AGOSTO S.I. PER ORDINE ENTRO 20/07/2021**
con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: **R.D.60GG. D.F.F.M.**

Validità **15GG**

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.