




R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 01/09/2016

Spett.le
ThyssenKrupp Airport Services
Aeroporto Leonardo Da Vinci - Fiumicino - Varco
doganale N.1 - Palazzina 33A
00054 Roma (RM)

Verbale n° 9292 Motore n° 5000013257 Matricola 387598802/002
Comm. n° 20160664 Specifiche: MOTORIDUTTORE LEROY SOMER 3LSMVR-132MT N.387598802/002 KW.5,5 G.1455
V.220/380 A.18,7/10,6 - FRENO V.170 Nm.80

Cuscinetto L.C.: 6308 2RS/C3


Cuscinetto L.O.C.: 6307 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 380 Volt, 4.2 Ampere, 1500 Giri.
Il motore monta protezione termoca del tipo KLIXON N.C. + PTC.
Valore di resistenza misurato della bobina freno 190 Ohm.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.8	>1999
FASE V	0.8	>1999
FASE W	0.8	>1999

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: OK
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: 120

Resolver: _____
Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 1500

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 16
DBC: 14
DBM: 25

LATO OPP. COMANDO

DBI: 15
DBC: 13
DBM: 23


GIRI/min

DBI: 1500
DBC: 1500
DBM: 1500

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI




R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 01/09/2016

Spett.le
ThyssenKrupp Airport Services
Aeroporto Leonardo Da Vinci - Fiumicino - Varco
doganale N.1 - Palazzina 33A
00054 Roma (RM)

Verbale n° 9293

Motore n° 5000013258

Matricola

Comm. n° 20160665

Specifiche: MOTORIDUTTORE LEROY SOMER 3LSMVR-132MTSENZA TARGA KW.5,5 G.1455
V.220/380 A.18,7/10,6 - FRENO V.170 Nm.80

Cuscinetto L.C.: 6308 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 7307 2RS/C3

NOTE:


Collaudo a vuoto: 380 Volt, 4 Ampere, 1500 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C. + PTC.

Valore di resistenza misurato della bobina freno 187 Ohm.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.8	>1999
FASE V	0.8	>1999
FASE W	0.8	>1999

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: **130**

Resolver: _____
Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **1500**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

DBI: **16**
DBC: **12**
DBM: **15**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **15**
DBC: **22**
DBM: **25**

GIRI/min

DBI: **1500**
DBC: **1500**
DBM: **1500**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI