



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 01/09/2016

Spett.le

ThyssenKrupp Airport Services

Aeroporto Leonardo Da Vinci - Fiumicino - Varco
doganale N.1 - Palazzina 33A

00054 Roma

(RM)

Verbale n° 9292

Motore n° 5000013257

Matricola 387598802/002

Comm. n° 20160664

Specifiche: MOTORIDUTTORE LEROY SOMER 3LSMVR-132MT N.387598802/002 KW.5,5 G.1455
V.220/380 A.18,7/10,6 - FRENO V.170 Nm.80

Cuscinetto L.C.: 6308 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6307 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 380 Volt, 4.2 Ampere, 1500 Giri.

Il motore monta protezione termoca del tipo KLIXON N.C. + PTC.

Valore di resistenza misurato della bobina freno 190 Ohm.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.8	>1999
FASE V	0.8	>1999
FASE W	0.8	>1999

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: **120**

Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.5**

Lato Opp. Comando: **0.5**

Giri/min.: **1500**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO
DBI: **16**
DBC: **14**
DBM: **25**

LATO OPP. COMANDO
DBI: **15**
DBC: **13**
DBM: **23**

GIRI/min
DBI: **1500**
DBC: **1500**
DBM: **1500**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI