



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 01/09/2016

Spett.le

ThyssenKrupp Airport Services

Aeroporto Leonardo Da Vinci - Fiumicino - Varco  
doganale N.1 - Palazzina 33A

00054 Roma

( RM )

Verbale n° 9293

Motore n° 5000013258

Matricola

Comm. n° 20160665

Specifiche: MOTORIDUTTORE LEROY SOMER 3LSMVR-132MTSENZA TARGA KW,5,5 G.1455  
V.220/380 A.18,7/10,6 - FRENO V.170 Nm.80

Cuscinetto L.C.: 6308 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 7307 2RS/C3

## NOTE:

Collaudo a vuoto: 380 Volt, 4 Ampere, 1500 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C. + PTC.

Valore di resistenza misurato della bobina freno 187 Ohm.

|        | RESISTENZA<br>STATORICA Ω | ISOLAMENTO VERSO<br>MASSA Ω |
|--------|---------------------------|-----------------------------|
| FASE U | 0.8                       | >1999                       |
| FASE V | 0.8                       | >1999                       |
| FASE W | 0.8                       | >1999                       |

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1  
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: \_\_\_\_\_

Avv. Riparato: \_\_\_\_\_

Avv. Revis.: **OK**

Altro: \_\_\_\_\_

Nm Motore: \_\_\_\_\_

Resolver: \_\_\_\_\_

Nm Freno: **130**

Encoder: \_\_\_\_\_

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **1500**

CUSCINETTO  
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: **16**

DBC: **12**

DBM: **15**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **15**

DBC: **22**

DBM: **25**

GIRI/min

DBI: **1500**

DBC: **1500**

DBM: **1500**

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore  
**ANGELO LISI**