



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

VIBAC S.p.A. AQUILA
ST. TICINETO SALITA S. SALVATORE
15040 TICINETO - AL

Offerta n° 0182 del 28/02/2017

SIG. CAVALLI

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: AQ/052/2017		Data Vs. DDT: 27/02/2017		Altri Rif.:	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000013541	MOTORE SIEMENS 1PH7103-2DD03-0AB0	KW.3,70-4,30-		YFD54208490100	
	N.YFD542084901001 KW.3,70-4,30-4,70 G.1000-1150-1350	4,70		1	
	V.343-391-433 A.10-10-9,5 HZ.35,60-40,48-47,10 COD.430				

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE AVVOLGIMENTO, VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. H, SURGE-TEST A Kv. 3 IN C.A., CONTROLLO ROTORE, CONTROLLO EQUILIBRATURA, CONTROLLI MECCANICI, SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI	1400		1400
Nr	1	6208-2RS1/C3			
Nr	1	6308-2RS1/C3			
Nr	1	SOSTITUZIONE ERN 1387 2048			
Nr	1	SOSTITUZIONE CONNETTORE DI SEGNALI PER 1PH7.... VERIFICHE MECCANICHE: RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO 6208 SULLA CALOTTA			
Nr	1	REVISIONE DEL VENTILATORE CON SOSTITUZIONE DEI CUSCINETTI 608 COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 1.400,00 + I.V.A.

Consegna 2SETTIMANE S.I. con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.B.60GG. D.F.F.M. SC.3%

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

VIBAC S.p.A. AQUILA

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.