



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

VIBAC S.p.A. AQUILA
ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE
15040 TICINETO - AL

Offerta n° 0676 del 09/10/2020

SIG.CAVALLI

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: AQ/246/2020		Data Vs. DDT: 08/10/2020		Altri Rif.:	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000015165	MOTORE KETRON 0000007252 N.B1212184768 W.124 G.2500 V.180 A.86	W.124		N.B1212184768	

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE, SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA VERIFICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA ESTRAZIONE INDOTTO E REVISIONE CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO VERIFICA FUNZIONAMENTO DELL'ENCODER VERIFICA FUNZIONAMENTO DEI CONNETTORI DI POTENZA SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO GIUNTO 6000 2RS SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO GIUNTO 6000 2RS SOSTITUZIONE DI N.2 SPAZZOLE 6,5x9,5x75 SOSTITUZIONE DI DUE TAPPI PREMISPAZZOLA RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA	575		575

Totale preventivo € 575,00 + I.V.A.

Consegna: 10gg. Il. dal vs. ordine
con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D. 90GG. D.F.F.M.

Validità 30gg

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

VIBAC S.p.A. AQUILA

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.