



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Spett.le

VIBAC S.p.A. AQUILA
ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE
15040 TICINETO - AL

Offerta n° **0635** del **16/11/2021**

SIG.CAVALLI

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: AQ/355/2021		Data Vs. DDT: 11/10/2021		Altri Rif.:	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000015508	MOTORE K-TRONSODER 9473-9000 N.S-99233 W.98 V.180 A.0,75 G.2500	W.98		N.S-99233	

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE, SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA VERIFICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA ESTRAZIONE INDOTTO E REVISIONE CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO VERIFICA FUNZIONAMENTO DELL'ENCODER VERIFICA FUNZIONAMENTO DEI CONNETTORI DI POTENZA SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO GIUNTO 6000 2RS SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO GIUNTO 6000 2RS SOSTITUZIONE DI N.2 SPAZZOLE 6,5x9,5x75 SOSTITUZIONE DI DUE TAPPI PREMISPAZZOLA RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI CON SOST. ENCODER COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA	575		575

Totale preventivo € 575,00 + I.V.A.

Consegna: 20GG LL S.I. DAL VS. ORDINE
con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D. 90GG. D.F.F.M.

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

VIBAC S.p.A. AQUILA

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.