

ORDINE DI GALLOVO "БЕКОТО - 55"

FAKTORE IN HANDEL DYNAMIK

ORDINE DI LAVORO α β γ δ ϵ ζ η θ ι κ λ μ ν ξ $\omicron$ π ρ σ τ υ ϕ χ ψ ω

04032020

Cliente REM. SRL

Tipo d'intervento richiesto FORNITURA IN OPERA TRANSISTOR
DARLINGTON DI POTENZA 100A PER ALIMENTATORE
 • VM 60 PER SERVODRIVE BOSCH COMM. 20190300

Intervento richiesto il _____ alle ore _____ : _____

ESECUZIONE DEL LAVORO

~~MATERIALS INVESTIGATI~~

IMPORTO

ДНО 04/03/2020 1 ora comm. 20130500

MATERIALS

N°1 TRANSISTOR DARLINGTON 100A

163,00

€ 163,00

N. ore 1 a € 23,00

N. ore _____ a €

N. ore _____ a €

Totale Importo € 188,00

V° L'ESECUTORE

V° IL COMMITTENTE

6548C (g)

1

CIG/URS

VEN 21F

FIRENZE DI NERI BILDI

dal 10/12/10 13/15/10/10

ORDINE DI VALORE UFFICIALE

ORDINE DI LAVORO UFFICIALE

= 05032020

Corte REM. SRL

Tipo d'intervento richiesto

INTERVENTO PRESSO UNIFER
CON ALFREDO PER MODIFICA CONTROLO INVERTER• BOBINATURA CON CONTROLLO DI COPPIA, INTERVENTO
PRESSO ROUFCIO CENTRALITA PER PROVA AUMENTATORE

Intervento richiesto II MT60 BOSCH COME 20190900

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI

DINO 05/03/2020 4 ORE COMMESSA
DINO 05/03/2020 1,5 ORE COMMESSA 20190900

IMPORTO

UNIFER.

VIAGGI UNIFER, ROUFCIO

6900

N. ore 5,5 a €

25,00

€ 6900

13750

N. ore a €

N. ore a €

V' L'ESECUTORE

Totale Importo €

197,50

V' IL COMMITTENTE

Bosch 6548C

1

ORDINE DI LAVORO 20K.073-60

del 06032020

Ciente REM. SRL

Tipo d'intervento richiesto INTERVENTO PRESSO UNIFER

PER CONTROLLO COPPIA LINEA, RIPARAZIONE

- ALIMENTATORE SWITCHING 220 VAC 12 VDC

Intervento richiesto a GIUSEPPE DE SANTIS alle ore 11 : 15

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI

IMPORTO

DINO 06/03/2020 3 ore UNIVER

DINO 06/03/2020 2 ORE ALIMENTATORE

N. ore 5 a € 25,60

25, 60

€

125, 60

N. ore _____ a €

N. ore _____ a € _____

Totale Importo € 125,00

125,00

V° L'ESÉDUTORE

V° IL COMMITTENTE

ELEKTEK DI NICOLO DINO

ORDINE DI LAVORO n. ELK075-20

del 09/03/2020

Cliente RET. SRL

Tipo d'intervento richiesto INTERVENTO PRESSO UNIFER PER

TORNATURA SCHEDA CONTROLLO TIPO BOBINATRICE SPOSTAMENTO
AZIONAMENTO DOPO GUASTO LINEA PER CONTROLLO FUNZIONAMENTO
E SUCCESSIVO SPOSTAMENTO MOTORE CHE RISULTA GUASTO

Intervento richiesto il

alle ore

AVVOLGIMENTO DI CAMPO.

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI

IMPORTO

DINO 09/03/2020 DALLE 08:00 ALLE 18:00 (NO PAUSA)

N. ore 10 a € 25,00

N. ore a €

N. ore a €

€

250,00

Totale Importo € 250,00

V. L'ESECUTORE

V. IL COMMITTENTE

6548C

1

ELEKTER DI NERI DINO

ORDINE DI LAVORO n. ELK078-20

del 12/03/2020

Cliente R.R.M. SRL

Tipo d'intervento richiesto INTERVENTO PRESSO UNIFER PER
MONTAGGIO E COLLEGAMENTO MOTORE C.C. BOBINATRICE
SERVIZIO PROVA CONTROLO YIRO, RICERCA GUASTO E
SOSTITUZIONE SENSORE MACCHINA SALDATURA RETI UNIFER
Intervento richiesto il alle ore

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI

12/03/2020 DINO 6 ORE

IMPORTO

N. ore 6 a € 25,00

N. ore a €

N. ore a €

€

150,00

Totale Importo € 150,00

V' L'ESECUTORE

V' IL COMMITTENTE

 6548C (g)

1

ORDINE DI LAVORO n. ELK079-20

ELEKTER DI NECU DINO

ORDINE DI LAVORO n. ELK079-20

del 13/03/2020

Cliente R.R.L. SRL

Tipo d'intervento richiesto SEQUITO RICERCA GUASTO LINEA
SALDATURA RETE E PROVE SU LINEA TRAFICA PER
• CONTROLO TIPO PRESSO UNIFER

Intervento richiesto il 13/03/2020 alle ore 5,5

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI

Dino 13/03/2020 5,5 ore

IMPORTO

N. ore 5,5 a € 25,00

N. ore a €

N. ore a €

€

137,50

Totale Importo € 137,50

V. L'ESECUTORE

V. IL COMMITTENTE

6548C

1