

FAX

A: **Uff. Acquisti** Nr. di pagine (inclusa copertina) **2**

Azienda: **R.E.M. SRL**

Numero Fax: **0775839345**

Data: **22/10/2014**

Da: **Service & Repair** Tel. 02 57575208 E-mail: service&repair.it@emerson.com

Numero Fax: **02 57512848**

Oggetto: **Preventivo di Riparazione**

Si raccomanda vivamente di prendere completa visione del documento informativo "A-13-12 - Condizioni Generali di Riparazione" che potrete scaricare dal nostro sito www.controltechniques.it nella sezione Service -> Riparazioni oppure richiedere via fax o e-mail al numero ed indirizzo riportati.

Di seguito un estratto relativo al paragrafo 5.1:

Il tempo medio di gestione completa della riparazione (dal giorno di ricevimento al giorno di spedizione) è indicativamente di 30 giorni solari per i convertitori e di 40 giorni per i motori al netto del tempo che intercorre tra l'invio dell'eventuale preventivo e la risposta del cliente e comunque in funzione della disponibilità delle eventuali parti di ricambio necessarie.

Find the best combined Control Techniques and Leroy-Somer automation solution for your application at www.emersonindustrial.com

Emerson Industrial Automation Italy S.p.A. - Cap .Soc. € 1.040.000 i.v. - iscritta al Registro delle Imprese di Milano n.08919390156 - R.E.A. n.1255044 Codice Fiscale e Partita IVA IT 08919390156 - emersonindustrialautomation@pec.it

Società Unipersonale - Direzione e Coordinamento di Leroy Somer S.A. France

Azienda: **R.E.M. SRL**

REM002

Dalla verifica effettuata sull'apparecchiatura **UNIDRIVE SP4402 STD**

pn: **15500004003100** con numero di serie **4937367002**

nostro riferimento interno RMA **35806** da Voi spedita in conto riparazione con DDT nr. **598**

è emerso quanto segue:

LAVORO DA ESEGUIRE:

Sostituzione schede di potenza UTFOB4, UT47A e UT47B.
Sostituzione bus-bar ingresso potenza (terminale danneggiato).
Sostituzione chassis.
Sostituzione induttanza DC.

ATTENZIONE: Il tempo di approvvigionamento dei ricambi è di circa 15gg lavorativi

PROBABILE CAUSA:

Apparato manomesso

Il costo della riparazione comprensivo di manod'opera, materiale, revisione e collaudo ammonta a

Euro 2204,00 + IVA PAG.: 90 GG FM

Ns IBAN IT 46 X 03104 01628 000000770060

Qualora sia richiesta la riparazione urgente (3 gg. dalla conferma salvo disponibilità dei ricambi) sarà applicato al prezzo esposto il 25% di aumento. Barrare in caso di RIPARAZIONE URGENTE: ☐

NOTA BENE:

Nel caso non riteniate opportuno procedere alla stessa, sarà emessa fattura per **€ 150,00** a copertura delle spese di gestione ed analisi tecnica effettuate.

Emerson Industrial Automation Italy SpA non risponderà di eventuali accessori (morsettiere, staffe ecc...) inviati con il materiale e che potrebbero non venire restituiti.

Il preventivo di riparazione non impegna in forma definitiva, potendosi verificare durante la lavorazione imprevisti che variano in più o in meno l'entità. In tale eventualità sarà riformulato il presente preventivo.

In attesa di un Vostro sollecito riscontro per procedere alla riparazione, siamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l'occasione per inviarVi i nostri migliori saluti.

Cliente (Autorizzazione alla riparazione):

☐

Autorizzo alla riparazione

☐

Non autorizzo alla riparazione

Emerson Industrial Automation Italy SpA

Timbro e firma

Find the best combined Control Techniques and Leroy-Somer automation solution for your application at www.emersonindustrial.com

Emerson Industrial Automation Italy S.p.A. - Cap .Soc. € 1.040.000 i.v. - iscritta al Registro delle Imprese di Milano n.08919390156 - R.E.A. n.1255044 Codice Fiscale e Partita IVA IT 08919390156 - emersonindustrialautomation@pec.it

Società Unipersonale - Direzione e Coordinamento di Leroy Somer S.A. France