

FAX

A: **Uff. Acquisti** Nr. di pagine (inclusa copertina) **2**

Azienda: **R.E.M. SRL**

Numero Fax: **0775839345**

Data: **09/07/2012**

Da: **Service & Repair** Tel. 02 57575208 E-mail: service&repair.it@emerson.com

Numero Fax: **02 57512848**

Oggetto: **Preventivo di Riparazione**

Si raccomanda vivamente di prendere completa visione del documento informativo "A-13-12_IT - Condizioni Generali di Riparazione rev. 5" che potrete scaricare dal nostro sito www.controltechniques.it nella sezione Service -> Riparazioni oppure richiedere via fax o e-mail al numero ed indirizzo riportati.

Di seguito un estratto relativo al paragrafo 5.1:

Il tempo medio di gestione completa della riparazione (dal giorno di ricevimento al giorno di spedizione) è indicativamente di 30 giorni solari per i convertitori e di 40 giorni per i motori al netto del tempo che intercorre tra l'invio dell'eventuale preventivo e la risposta del cliente e comunque in funzione della disponibilità delle eventuali parti di ricambio necessarie.

Dalla verifica effettuata sull'apparecchiatura **MOTORE 115UMC301CARAA**pn: **115UMC301CARAA** con numero di serie **875633**nostro riferimento interno RMA **177541** da Voi spedita in conto riparazione con DDT nr. **0337**

è emerso quanto segue:

GUASTO DICHIARATO:

revisione completa (fatta da Voi completamente) Rif.Vs.Sig-Antonella

GUASTO RISCONTRATO:

connettore pot.-trasduttore srm50-rotore(sfregamento)-segni di maltrattamento sulla parte frontale centraggio motore e statore.

CONCLUSIONI:

Smontaggio,pulizia e sostituzione:kit freno,kit encoder SRM50 completo,kit connettore potenza,kit ciscinetti,corteco, manicotto isolante. Ripresa bendaggio e cavi ptc,fasatura,controllo generale,verniciatura,collaudo e targa.

Il costo della riparazione comprensivo di manod'opera, materiale, revisione e collaudo ammonta a**Euro 998,00 + IVA PAG.: RD 90 GG DF FM**

Ns IBAN IT 45 Q 02008 09432 000004866435

Qualora sia richiesta la riparazione urgente (3 gg. dalla conferma salvo disponibilità dei ricambi) sarà applicato al prezzo esposto il 25% di aumento. Barrare in caso di RIPARAZIONE URGENTE: ☐**NOTA BENE:****Nel caso non riteniate opportuno procedere alla riparazione, sarà emessa fattura € 60,00 a copertura delle spese di gestione ed analisi tecnica effettuate.****Control Techniques S.p.A non risponderà di eventuali organi di trasmissione (pulegge, pignoni, riduttori ecc.) come di trasduttori non originali, montati sul motore inviato.****Il preventivo di riparazione non impegna in forma definitiva, potendosi verificare durante la lavorazione imprevisti che variano in più o in meno l'entità. In tale eventualità sarà riformulato il presente preventivo.****In attesa di un Vostro sollecito riscontro per procedere alla riparazione, siamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l'occasione per inviarVi i nostri migliori saluti.****Cliente** (Autorizzazione alla riparazione):☐

Autorizzo alla riparazione

☐

Non autorizzo alla riparazione

**Emerson Industrial Automation
Control Techniques S.p.A.**

Timbro e firma**Control Techniques Spa**

www.controltechniques.it

C.F. e P.IVA. IT 08919390156 - Cap. Soc. € 1.040.000 i.v. - R.E.A. Mi n. 1255044

Registro imprese di Milano n. 08919390156

Società con unico socio e soggetta a direzione e coordinamento di Control Techniques Ltd - UK