

PRODUZIONE

Da: Giovanni.Morelli@emerson.com
Inviato: venerdì 19 febbraio 2016 16.18
A: produzione@rem-motori.it
Cc: Orietta.Ferraro@emerson.com
Oggetto: R: RICHIESTA RIPARAZIONE

Buongiorno,
di seguito in riferimento alla Vs. gentile richiesta in oggetto.

Motore: 95SLB301CAPAA

Ipotesi di preventivo per il solo:

-Smontaggio,lavaggio e asciugatura in forno. Sostituzione:kit ct-coder, modulo elettronico SLM sw4.05,kit cuscinetti,manicotto isolante,set guarnizioni,corteco. Controllo della bilancia tura del rotore,verifica freno,montaggio,fasatura,controllo generale,collaudo, verniciatura e targa.

Costo: 634 € +iva

N/B:una volta presa visione del materiale sarà nostra premura riformulare il preventivo se lo scostamento dal prezzo quotato risultasse inferiore o superiore al 10%

In riferimento alla disponibilità di un motore equivalente la collega Sig.Orietta in Cc.. le risponderà non appena possibile.

Cordiali saluti

Giovanni Morelli | Service Engineer | Drives,Motors & Generators Services
Emerson Industrial Automation | Via Don Spagnoli 3 | 29010 | Sarmato| PC |Italy
T +39 0523 88 62 02 | M +39 347 68 40 844 | F +39 0523 88 61 72
giovanni.morelli@emerson.com

Connect with us!
Website | Facebook | Twitter | YouTube | Blog

Emerson Industrial Automation Italy S.p.A. - Cap. Soc. € 1.040.000 i.v. – iscritta al Registro delle Imprese di Milano n. 08919390156 , R.E.A. n.1255044 Codice Fiscale e Partita IVA IT 08919390156 - email- PEC:emersonindustrialautomation@pec.it
Società Unipersonale – Direzione e Coordinamento di Leroy-Somer Holding France

Il presente messaggio e i relativi allegati sono rivolti esclusivamente al destinatario indicato. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, siete pregati di avvisare immediatamente il mittente e quindi di eliminarlo dal vostro sistema. Poiché il messaggio e/o i suoi allegati potrebbero essere stati alterati a nostra insaputa, l'azienda non può essere ritenuta responsabile del loro contenuto. Il presente messaggio non ha natura personale, ma rientra nell'attività commerciale della società, lo stesso quindi, insieme alle eventuali risposte, potrà essere letto e conosciuto all'interno dell'organizzazione di appartenenza del mittente in base alla policy privacy in vigore.

This message and any attachments are intended for the sole use of its addressee. If you are not the addressee, please immediately notify the sender and then destroy the message. As this message and/or any attachments may have been altered without our knowledge, its content is not legally binding on our Company. This message does not have a personal nature, but is sent within the business activity of the company and, together with any reply, could be read and known to the recipient's organization in respect to the applicable privacy policy.

Da: PRODUZIONE [mailto:produzione@rem-motori.it]
Inviato: venerdì 19 febbraio 2016 15:40
A: Morelli, Giovanni [INDAUTO/GSS/EMS]
Oggetto: RICHIESTA RIPARAZIONE
Priorità: Alta

Buongiorno,

19/02/2016

Vi chiediamo il costo per la sostituzione dell'encoder del
MOTORE CONTROL TECHNIQUES 95SLB301CAPAA N.9000079 GIRI 3000 POLI 6
E eventualmente la disponibilità per un motore nuovo equivalente.
Grazie

Cordiali saluti
Ufficio Produzione

R.E.M. srl
VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA (FR)
TEL 0775/830116 FAX 0775/839345
email: produzione@rem-motori.it