

resoconto riparazione

Naturno 18.07.2016

cliente	R.E.M. SRL	
referimento cliente	0441 16	
articolo / descrizione	6SL3120-1TE32-0AA3	SINAMICS S120 SINGLE MOTOR MODULE EINGANG: DC 600V AUSGANG: 3AC 400V, 200A BAUFORM: BOOKSIZE INTERNE LUFTKUEHLUNG OPTIMIERTE PULSMUSTER UND UNTERSTUETZUNG DER EXTENDED SAFETY INTEGRATED FUNKTIONEN INKL. DRIVE-CLIQ LEITUNG
seriale articolo	T-X82046586	
seriale RSD	20111526-2	
<hr/>		
data entrata merce	06.07.2016	
stato d'ordine	garanzia	
comunicazione guasto cliente	GARANZIA ERRORE 30021	
guasto confermato	descrizione del guasto non confermato/rintracciabile	
nota ingresso merci	operatore:	CW
	accessori :	no
	livello sporco:	normale
probabile causa disfunzionamento		
diagnosi RSD	riparato & testato	
azione preventiva	prova di agitazione (parti non fissati) risaldature vernice speciale protettiva cambiato componenti standard/checked componenti passivi (resistenza/diodi) componenti attivi (digitali / uprocessori) ibridi sostituiti cambiato ventole	
sistema test finale	SINAMICS	
procedimento test finale	Sinamics Funktionstest	

resoconto riparazione

Naturno 18.07.2016

nota per il cliente

**problemi nella parte pilotaggio
sostituito IGBT + revisione protettiva**

ATTENZIONE/PERICOLO: operazione richiedono sempre un operatore qualificato !!
RSD-electronic Srl non è responsabile per danni creati a cause di installazione/manutenzione non corretta !!