

PRODUZIONE

Da: f.guadagnin@saetpd.it
Inviato: giovedì 25 maggio 2017 17.40
A: produzione@rem-motori.it
Oggetto: l: richiesta di informazioni

Priorità: Alta

Egregio sig. Maurizio Mizzoni,

come anticipato telefonicamente, per garantire correttezza collegamenti, riteniamo necessaria presenza di un ns. Tecnico Specializzato (Collaudatore) il cui intervento ci sarà compensato in base alla Tabella

**“ TARIFFE PER PRESTAZIONI DI PERSONALE SAET IN ITALIA - ANNO 2016”
di cui riportiamo il testo del paragrafo di riferimento :**

2) TECNICI SPECIALIZZATI (COLLAUDATORI)

- Per ogni **giornata ferial di lavoro normale** (8 ore) per settimana di 5 giorni lavorativi
e per ogni **giornata** ferial o festiva di **viaggio** : 740,00 €

Per ogni **giornata non ferial** (sabato, domenica e festività infrasettimanale) di lavoro (8 ore) : 910,00 €

Per ogni **ora** di lavoro o di viaggio **fatta in più delle 8 ore giornaliere** : 110,00 €

Le tariffe si riferiscono a prestazioni svolte in condizioni normali e non tengono in considerazione prestazioni di qualsiasi tipo effettuate con carattere di emergenza o comunque non programmate.

2. I prezzi riportati inoltre non considerano le seguenti voci di costo che verranno fatturate su presentazione dei corrispettivi di spesa :
Spese di viaggio, comprese quelle effettuate per ferie, licenza e malattia e spese per trasporto attrezzi
Eventuali tasse locali
Spese di vitto e alloggio
Somme per spese varie (pocket money)
Interventi di personale più qualificato

3. Nelle ore viaggio sono state considerate anche quelle che il personale in missione impiega dalla dimora al posto di lavoro e viceversa, ad esclusione della prima ora considerata usualmente in franchigia

4. Eventuale rimborso chilometrico 0,80 €/km

5. Ingegneria per analisi e preparazione della prestazione concordata da svolgere nei nostri uffici, comprensiva di eventuali modifiche software €100/h

6. Le tariffe indicate non includono i costi per la sicurezza , che saranno quantificati in base alla tipologia ed entità dell'intervento

Pagamento: 30ggdfbb

Preavviso per intervento: 20gg

Cordiali saluti

Franco Guadagnin

Manager Electrical

SAET S.p.A. - Via A. Moravia, 8 - 35030 Selvazzano D. (PD) - ITALY

tel. +39-049-89.89.711

fax +39-049-89.75.299

<<<mailto:info@saetpd.it>>>

<<<http://www.saetpd.it>>>

dir. +39-049-89.89.713

cell. +39-348-6940046

<<<mailto:f.guadagnin@saetpd.it>>>



®[Follow us on LinkedIn](#)

Da: PRODUZIONE [<mailto:produzione@rem-motori.it>]

Inviato: giovedì 25 maggio 2017 10:09

A: f.guadagnin@saetpd.it

Oggetto: richiesta di informazioni

Priorità: Alta

Abbiamo in riparazione un reostato SAET RLM-3 Vs. commessa 13.13.F480 del 2003.

Il nostro cliente Buzzi Unicem lo ha spostato da uno stabilimento ad un altro e nel ricollegarlo hanno fatto danno.

Lo abbiamo riparato e volevamo sapere se avete una procedura di collegamento in modo che si possa vedere dall'esterno il riduttore che gira se è corretto il collegamento per il funzionamento in modo che non spacchino di nuovo la catena interna.

Grazie

Cordiali Saluti

Ufficio Produzione

R.E.M. srl

VIA FERRUCCIA 16/A

03010 PATRICA (FR)

P.IVA 02240470605

TEL 0775/830116 FAX 0775/839345

email: produzione@rem-motori.it