



We measure it.

testo S.p.A.

Via F.lli Rosselli, 3/2  
20019 Settimo Milanese (MI)  
☎ 02 33519.1 r.a.  
Fax 02 33519.200

Cap. Soc. € 131.270,40 int. vers. - R.E.A. MI 1380117  
Reg. Imp. Uff. Milano n. 10498780153  
Sede Legale: Corso Italia, 8 - 20122 Milano  
Mecc. Mi 117305 - Cod. Fisc. - Part. IVA IT 10498780153  
Nr. RAEE IT08020000003453  
BANCA INTESA SpA - Filiale n. 3784 - Settimo Milanese  
ABI 03069 - CAB 33861 - c/c 139308026022 - CIN X  
IBAN IT18X0306933861139308026022

Intestatario:

Spett.le R.E.M. SRL  
VIA FERRUCCIA 16/a  
03010 PATRICA FR

Fattura da spedire a:

Spett.le R.E.M. SRL  
VIA FERRUCCIA 16/a  
03010 PATRICA FR

Consegna a:

Spett.le R.E.M. SRL  
VIA FERRUCCIA 16/a  
03010 PATRICA FR

**Fattura n°: 14441**

Vostro ordine : S 0582 DEL 10/10/12  
Vostro riferimento: 0582  
Data dell'ordine : 20.11.2012  
Resa : P. franco con addebito  
Spedizione : Vettore  
Pagamento : CONTRASSEGNO SC. 3%  
Assegno  
Scadenza : 20.11.2012

Cliente n° : 1530619  
Riparazione n° : 7924  
Partita IVA : IT02240470605  
Data : 20.11.2012  
Ufficio : Riparazioni  
Telefono : 02 33519 1  
Fax : 02 33519 220  
Agente : TOSCANO CARMINE - I

A TOTALE SCARICO VS.DDT NR.582 DEL 10.10.12 IN C/TO RIPARAZIONE VI RITORNIAMO:

(RIF. PER GARANZIA: STRUMENTO DATATO AGOSTO 2012 GARANZIA 24 MESI)

Pos.	Articolo n° Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Prezzo totale
10	<b>0555 6743.208/N. serie 2193394</b> <b>TRASMETTITORE 6740 G 1/2 CON DISPLAY</b> <i>LO STRUMENTO E' STATO INVIATO ALLA NS. CASA MADRE IN GERMANIA PER LA RIPARAZIONE LA QUALE CI COMUNICA CHE</i>			
	Controllo strumento effettuato			
	Valori misurati non reali Sensore difettoso elettricamente Cappuccio sinterizzato danneggiato			
	0440 6740 RICAMBIO GR. SENSORE UMIDITA' X 6740	1 PZ	236,00	236,00
	0554 0641 CAPPuccio INOX SINT. PER 2160	1 PZ	48,00	48,00
	<b>Totale posizione</b>			<b>48,00</b>
	Revisione generale strumento			
	<i>Ordine 6254808 del 20.11.2012</i> <i>Rif. DDT 13468 del 20.11.2012</i>			
70	<b>nuova spedizione aggiuntiva</b> <b>240000 9997</b> <b>REVISIONE E CONTROLLO TESTO D</b>	1 PZ		
	Prezzo netto		50,00	50,00
	<b>Totale posizione</b>			<b>50,00</b>
	<i>Comprensiva di mano d'opera per riparazione strumento e test finale di funzionamento.</i>			

COPIA

Pagina 1 di 2

COPIA



We measure it.

testo S.p.A.
Via F.lli Rosselli, 3/2
20019 Settimo Milanese (MI)
02 33519.1 r.a.
Fax 02 33519.200

Cap. Soc. € 131.270,40 int. vers. - R.E.A. MI 1380117
Reg. Imp. Uff. Milano n. 10498780153
Sede Legale: Corso Italia, 8 - 20122 Milano
Mecc. Mi 117305 - Cod. Fisc. - Part. IVA IT 10498780153
Nr. RAEE IT08020000003453
BANCA INTESA SpA - Filiale n. 3784 - Settimo Milanese
ABI 03069 - CAB 33861 - c/c 139308026022 - CIN X
IBAN IT18X0306933861139308026022

Fattura n°: 14441

Cliente n°: 1530619
Data: 20.11.2012

Table with 5 columns: Pos., Articolo n° Descrizione, Quantità, Prezzo unit., Prezzo totale. Rows include Costo totale (98,00) and Sconto pagamento (3,00% - 2,94).

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE DOVUTO.

Table with 5 columns: Spese di trasporto e gestione pratica (EUR), Imponibile (EUR), IVA (%), IVA (EUR), Totale (EUR). Values: 20,00, 115,06, 21,00, 24,16, 139,22.

VI INFORMIAMO, INOLTRE, CHE LE SCADENZE RI.BA DEL MESE DI AGOSTO E DICEMBRE SARANNO AUTOMATICAMENTE POSTICIPATE AL 10 DEL MESE SUCCESSIVO

Le Vostre informazioni anagrafiche saranno custodite nel rispetto dei principi della normativa sulla privacy. Verranno utilizzate soltanto da Testo SpA unicamente per sottoporre informazioni sui propri prodotti e servizi mezzo posta cartacea, elettronica e via fax.

IMPORTO IN CONTRASSEGNO DI EURO 139,22
(centotrentanove/22)
PER VETTORE EVENTUALE ASSEGNO BANCARIO E/O POSTALE DA INTESTARE A TESTO SPA

TEL. DESTINATARIO (SIG. SIG.ALFREDO EVANGELISTI): 0775830116