



TECNOSERVICE

Lacchiarella: 09/05/13

Cliente: R.E.M. S.r.l.

Alla c/a: Signora Antonella

Riferimento: d.d.t. n° 0177

del: 26/03/13

Descrizione materiale: Motore Mavilor MO 4500 s/n 1135

Note:

PREVENTIVO N° MC 652 BIS

RELAZIONE: Collettore del rotore solcato, sostituzione dei componenti interni del motore, rifacimento sede del cuscinetto sulla flangia posteriore e incollaggio dei magneti, sostituzione del rotore (non originale), magnetizzazione, collaudo.

Nel caso che il materiale sia irreparabile o che non desideriate portare a termine la riparazione Vi verrà addebitato il costo di € 100.00,

Prezzo della riparazione (Iva esclusa). € 1760

Consegna indicativa: 1-2 settimane dal ricevimento ordine

Garanzia sulla riparazione: Tre mesi relativa solo ai componenti sostituiti.

Modalità di pagamento: Ri. Ba 60 gg + 5 fm.

Modalità di trasporto: Tnt

Validità preventivo 30 giorni, se entro tale data non riceveremo un vs. riscontro riterremo lo stesso accettato, procedendo con la riparazione e la relativa fatturazione.

Timbro e firma per accettazione

☐ Barrare per la riparazione entro 2 giorni lavorativi (incremento del 20% sul prezzo).

Tecnoservice srl. - cap.soc. EUR 12'394.00 - i.v. - CF/PI. 01871030183 - REA MI 1650936

Sede operativa: Via Milano, 7 - 20084 LACCHIARELLA MI

Tel.: +39 02 57619176 Fax: +39 02 87366540

Web site: www.tnsservice.it – e-mail: info@tnsservice.it