

Buongiorno,

abbiamo bisogno di una offerta per i ricambi della POMPA FLYGT 3152.181 N.9840207 431 KW.13,5 G1450 V.380 A.28, sono in possesso di una Vs. offerta, la N. 39/0375/2013 e chiedo se è ancora valida, e ho bisogno inoltre di una offerta per:

N. Pz.1 Posizione da disegno n.54 Rondella speciale cod.3816100

N. Pz.6 Posizione da disegno n.27 Molla pressione cod.3022100

N. 20 metri di cavo elettrico 7 G 2,5 + 2 X 1,5 SUBCAB cod.0942082

N. 20 metri di cavo elettrico 7 G 4 + 2 X 1,5 SUBCAB

Cordiali saluti

Roberto I.