STELLÜNTIS	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. <b>PO01</b>
Ente Emittente:	PROCEDURA 123-07	Rev.: 05
Press Shop & Dies Stamping Shop Italy - Cassino	GESTIONE DEI CONTRATTI E D'OPERA EX ART. 26 D.LGS. 81/08	All. A3 Pagina: 1/16

Impresa appaltatrice o lavoratore autonomo: R.E.M. S.r.l.
Impresa sub- appaltatrice:
Stabilimento/Unità Organizzativa: Stellantis Europe SPA – Press Shop & Dies –
Stamping Shop Cassino.
Sede dello Stabilimento/Unità Organizzativa: <u>Via Strada Provinciale 276 n°5/7 –</u>
<u>Piedimonte S. Germano (FR) – Ingresso 4 – Fabbricato 8</u>
Ente Tecnico Richiedente: <u>Ingegneria</u>
Sede delle riunioni di coordinamento per gli interventi di prevenzione e protezione:
Stellantis Europe SPA - Press Shop & Dies - Stamping Shop Cassino - Via
Strada Provinciale 276 n°5-7 Piedimonte San Germano (FR).
Tipologia dei lavori oggetto di appalto: ADEGUAMENTO AL D.lgs. 81/08 DELLA
FRESATRICE MECOF CS10VA Matricola 0373135.
Area di intervento: Stellantis Europe SPA – Press Shop & Dies – Stamping Shop



Cassino - Fabbricato 8 - Area manutenzione stampi e macchine utensili.

STELLANTIS	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. <b>PO01</b>
Ente Emittente:	PROCEDURA 123-07	Rev.: 05
Press Shop & Dies Stamping Shop	Chambing Cham	
Italy - Cassino		Pagina: 2/16

יוע	evenzione e di emergenza adottate (da personanzzare apparto per apparto).							
ΑI	fine di una più puntuale specificazione dei rapporti in atto, qui di seguito si riportano le in-							
for	mazioni specifiche relative a quanto in oggetto:							
A.	INFORMAZIONI GENERALI							
•	Percorso autorizzato per accedere all'area dove devono essere svolti i lavori: da Ingresso nº 4 e Nº 2 – per maestranze, materiali, automezzi, (salvo diversi accordi concordati con l'incaricato aziendale che autorizza i lavori); - uscita: percorso inverso.							
	★ All. 1 consegnato							
٠	Capannoni / aree / locali ove debbono essere svolti i lavori							
	★ All. 2 consegnato     □ All non richiesto/non necessario							
•	Disponibilità di servizi igienici, mensa, spogliatoi							
	☐ All consegnato							
•	Misure di Emergenza da attuare in caso di PRONTO SOCCORSO, LOTTA ANTINCENDIO, EVACUAZIONE dei lavoratori e PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO:							
	Tutte le citate misure (tecniche, organizzative e procedurali) sono dettagliate nel Piano di gestione dell'Emergenza di fabbrica/sito							
	💢 All. 4 - All. 5 - All. 6 consegnati							
	Si ricorda:							
	<ul> <li>che in ogni area è presente una planimetria con specificato il percorso da seguire in caso di emergenza per raggiungere i punti di raccolta (o luoghi sicuri) nonché la posi- zione dei presidi antincendio previsti (estintori, idranti, ecc.)</li> </ul>							
	<ul> <li>il Nº telefonico della squadra di emergenza è: 99222 - 99333 - 3355321194</li> </ul>							
	<ul> <li>il Nº telefonico dei Vigili del fuoco aziendali è: 99222 - 99333 - 3355321194</li> </ul>							
	<ul> <li>il Nº telefonico della sicurezza industriale è: 99350</li> </ul>							
•	Locale adibito al primo intervento di pronto soccorso (vedere Piano di Emergenza), e relativa Planimetria							
	💢 All. 4 consegnato Il Nº telefonico della Sala medica è: 0776399233 - 357058630							
٠	Collocazione di apparecchi telefonici da utilizzare per comunicazioni int./ est. (Vedi All)							
•	Luoghi presso i quali è data la possibilità di organizzare un deposito di materiali della Ditta Appaltatrice/sub-appaltatrice							
	□ non previsti							
	We ALL CARE							



STELLANTIS	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. <b>PO01</b>
Ente Emittente:	PROCEDURA 123-07	Rev.: 05
Press Shop & Dies Stamping Shop	Champion Cham	
Italy - Cassino		Pagina: 3/16

 Si ricorda che è assolutamente vietato l'uso di attrezzature dell'appaltante da parte dell'impresa appaltatrice, sub-appaltatrice o del lavoratore autonomo.

#### B. INFORMAZIONI SPECIFICHE

durante l'attività oggetto di appalto:

 Tipologia produttiva svolta nella zona dei lavori (gruppo integrato/area) Produzione autoveicoli e relativi orari per turno di lavoro:

1° T (6,00 ÷ 14,00)	2° T (14,00 ÷ 22,00)	3° T (22,00 ÷ 6,00)	Centr. (7,45 ÷ 16,15)
n° operai	n° operai	n° operai	n° operai

•			ranea presenza (nella si o lavoratori autonomi a		a zona dei lavori) di altre Imprese appalta e in via occasionale
	J		non prevista	X	prevista
	Planimetria reti fo	ogna	arie		
	• •	X	non prevista		prevista (vedi All)
•	Planimetria reti d	istri	ibuzione gas (metano, a	cetil	ene, propano, ecc.)
	3	X	non prevista		prevista (vedi Piano di Emerg. Pag)
•	Planimetria reti a	cqu	a surriscaldata/vapore (	alta	pressione, bassa pressione, ecc.)
	;	X	non prevista		prevista (vedi All)
•	Planimetria reti d	istri	ib <mark>uzione acqua (potab</mark> ile	e, ind	dustriale, antincendio, ecc.)
		X	non prevista		prevista (vedi All)
•	Planimetria reti d	istri	ibuzione aria compressa	(6 l	par; 10 bar, ecc.)
	3	X	non prevista		prevista (vedi All)
	Planimetria reti d	istri	ibuzione liquidi pericolos	si (ol	i, ecc.)
		X	non prevista		prevista (vedi Piano di Emerg. Pag)
•	Impianti pericolos	si cł	ne devono essere eserci	ti du	rante i lavori oggetto di appalto
			non previsti	X	previsti (vedi All. A6)



Rischi da impianti ed attrezzature di Stabilimento/fabbrica/Unità organizzativa funzionanti

STELLANTIS	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. <b>PO01</b>
Ente Emittente:	PROCEDURA 123-07	Rev.: 05
Press Shop & Dies Stamping Shop	GESTIONE DEI CONTRATTI E D OPERA EX	AII. A3
Italy - Cassino	ART. 26 D.LGS. 81/08	Pagina: 4/16

				non previsti	X	previsti (vedere All. A6)
•		ne, macchine particolari:	o in	npianti per le quali devo	ono e	ssere adottati sistemi e misure di protezio-
				non previsti	×	previsti (vedere All. A6)
٠		ne ad acce l'appaltante:	SS0	controllato per le	quali	è necessaria un'autorizzazione scritta
				non previsti	X	previsti (vedere All. A6)
•	Ris	chio elettrico	:			
		Planimetria	rete	interrata/ sottotraccia	Alta t	ensione e Bassa tensione
			X	non prevista		prevista (vedere All)
	0	Planimetria	line	e aeree a conduttori nu	di	
			X	non prevista		prevista (vedere All)
		Planimetria	rete	distribuzione elettrica i	interr	na ed esterna
			X	non prevista		prevista (vedere All)
	0	Punti di alin per eventua			te pr	esa/spina o installazione quadri di cantiere
				non previsti	×	previsti
	п	Planimetria	distr	ribuzione rete telefonica	inte	rna ed esterna
			×	non prevista		prevista (vedere All)
	0	Planimetria	aree	protette contro le scar	iche	atmosferiche
			X	non prevista		prevista (vedere All)
•	Risc	chi di natura	term	nica		
			X	non previsti		previsti (vedere All)
· ·	Risc	chio di incend	dio			
				non previsti	X	previsti (Punto raccolta All.2)



Comportamenti da adottare in caso di emergenza (specificati nel Piano di Emergenza).

STELLANTIS	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. <b>PO01</b>
Ente Emittente:	PROCEDURA 123-07	Rev.: 05
Press Shop & Dies Stamping Shop	Sing Chan	
Italy - Cassino		Pagina: 5/16

٠	Carichi sospesi su traspoi	rtatori aerei o altri appa	recchi:
	□ non	previsti 🗶	previsti (vedere All. A6)
•	Rischi di caduta di persor	ne dai trasportatori aere	i, ecc.:
	□ non	previsti 🗶	previsti (vedere All. A6)
	Caduta di oggetti da posi	izione elevata:	
	□ non	previsti 🗶	previsti (vedere All. A6)
•	Zone interessate alla mo elevatori ecc.):	ovimentazione e deposi	to dei carichi con transito veicoli (carrelli
	□ non	previsti 🗶	previsti (vedere All. A6)
۲	Rischi di instabilità/ribalta dei mezzi e del loro carico		di stoccaggio contenitori/mezzi di raccolta,
	□ non	previsti 🗶	previsti (vedere All. A6)
•	Sostanze e preparati che all'appalto:	e possono essere prese	nti nelle aree interessate dai lavori di cui
	□ non	presenti 🗶	presenti (Olii e Lubrorefrigerante)
•	Planimetria reti distribuzi diluenti, ecc.)	ione liquidi combustibili	ed infiammabili (gasolio, vernici, solventi,
	💢 non	prevista $\square$	prevista (ved. Piano di Emerg. Pag)
×			e dai lavori di cui all'appalto, che determi- sulla Protezione da Atmosfere Esplosive:
	🕱 non	presenti $\square$	presenti (vedere All)
•	Agenti chimici, fisici, biolo	ogici e monitoraggi amb	ientali:
	- Agenti chimici		
	□ non	presenti	
	💢 pres	senti: OLII e Lubrorefrig	erante
	vedere A	All relazione Fenice n'	°tabella n°



STELLANTIS	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. <b>PO01</b>
Ente Emittente:	PROCEDURA 123-07	Rev.: 05
Press Shop & Dies Stamping Shop	mping Shop APT 26 D LGS 81/08	
Italy - Cassino		

- Agenti fisici			
	non presenti		
×	presenti: Rumore		
Inc	dice di rumorosità >80dl	B <8	S5dB
Agenti biologici			
	non presenti		
×	presenti: Lubrorefriger	ante	e vedi All. A6 e relazione EHS - RSPP
Rischi di scivolamer	nto, inciampo, caduta di	pers	sone
	non presenti	×	presenti (vedere All. A6)
Accessi previsti da u	utilizzare per raggiunger	e le	posizioni di lavoro in quota
×	non previsti		previsti (vedere All)
Tetti/solette ecc. no	n portanti		
×	non previsti		previsti (vedere All)
Tetti/solette ecc. po	ortanti		
	non previsti	×	previsti (vedere All. progetto area)
Situazioni che posso	ono comportare rischi di	sep	pellimento/annegamento
×	non previsti		previsti (vedere All)
Zone di stoccaggio	di eventuali rifiuti		
×	non previsti		previsti (vedere All)
che dei processi tec le imprese appaltati	nologici in atto nell' are rici, sub-appaltatrici o la	a og vora	DPI) prescritti in relazione alle caratteristi- getto di appalto anche per i dipendenti del- itori autonomi (es. occhiali protettivi nei re- rici elettriche a resistenza, ecc.)
	non previsti	×	previste (vedere All. A6)



STELLANTIS	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. <b>PO01</b>
Ente Emittente:	PROCEDURA 123-07	Rev.: 05
Press Shop & Dies Stamping Shop	GESTIONE DEI CONTRATTI E D'OPERA EX	AII. A3
Italy - Cassino	ART. 26 D.LGS. 81/08	Pagina: 7/16

# CASO IN CUI SIA CONCESSA IN USO UNA POSTAZIONE DI LAVORO CON IMPIEGO DI VIDEOTERMINALE

٠	Scrivania	×	non prevista		prevista (vedi All.1)
٠	Sedile di lavoro	×	non previsto		previsto (vedi All.1)
٠	Videoterminale	×	non previsto		previsto (vedi All.1)
٠	Tastiera	×	non prevista		prevista (vedi All.1)
٠	Dock Station	X	non prevista		prevista (vedi All.1)
٠	Poggiapiedi	X	non previsto		previsto (vedi All.1)
٠	Portadocumenti	X	non previsto		previsto (vedi All.1)
٠	Stampante	X	non previsto		previsto (vedi All.1)
٠	Fotocopiatrice	X	non prevista		prevista (vedi All.1)
٠	Scanner	×	non previsto		previsto (vedi All.1)
٠	Fax	X	non previsto		previsto (vedi All.1)
٠	Punti di alimentazione elett	rica	mediante presa a s	pina pei	r PC portatili
		×	non previsti		previsti (vedere AII1)
٠	Altro				
		X	non previsto		previsto (vedere All1)



STELLANTIS	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. <b>PO01</b>
Ente Emittente:	PROCEDURA 123-07	Rev.: 05
Press Shop & Dies Stamping Shop	GESTIONE DEI CONTRATTI E D'OPERA EX	AII. A3
Italy - Cassino	ART. 26 D.LGS. 81/08	Pagina: 8/16

#### **INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

Altre informazioni che l'Ente aziendale che commissiona i lavori per il tramite del proprio incaricato ritiene opportuno fornire alle ditte appaltatrici, sub-appaltatrici o ai lavoratori autonomi.

- È severamente vietato fumare nei locali chiusi;
- Per l'accesso all'interno dello Stabilimento, è necessario indossare e mantenere gilet alta visibilità e scarpe di sicurezza;
- · Servirsi degli appositi corrimani nel salire e scendere le scale;
- Infine, durante l'accesso alle aree produttive, se non autorizzati, è vietato toccare materiali e, mantenere una distanza di sicurezza da impianti e attrezzature;
- Tutte le apparecchiature elettriche devono essere collegate a gruppi presa concordati;

#### **MODALITÀ DI EVACUAZIONE**

- A seguito del segnale di evacuazione generale, impartito dal Responsabile di emergenza, il personale presente, dovrà immediatamente abbandonare l'area.
- interrompere il lavoro;
- lasciare libere le linee telefoniche;
- evacuare a piedi senza correre e non utilizzando autovetture o ascensori e montacarichi;
- fermare gli autoveicoli a motore spento ed in condizioni di non ingombro;
- raggiungere il punto di raccolta assegnato (vedere planimetria di evacuazione) utilizzando i percorsi previsti ed indicati dalla segnaletica specifica e sulle planimetrie esposte in punti prestabiliti del Sito;
- non ostacolare l'accesso dei mezzi di soccorso;
- non avvicinarsi alla zona coinvolta dall'emergenza;
- Attendere istruzioni impartite dal personale del sito referente per le attività da voi fornite.

# **AZIONI IN CASO DI EMERGENZA**

• Nel caso in cui assistete ad un principio di incendio, o ad un infortunio, Vi invitiamo ad informare immediatamente il referente di sito o contattare i seguenti numeri:



Vigili del fuoco - 0776399222 - 99333 - 3355321194



Sala Medica - 0776399233 - 335705863



STELLANTIS	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. <b>PO01</b>
Ente Emittente:	PROCEDURA 123-07	Rev.: 05
Press Shop & Dies Stamping Shop	GESTIONE DEI CONTRATTI E D'OPERA EX	AII. A3
Italy - Cassino	ART. 26 D.LGS. 81/08	Pagina: 9/16

# LA SEGNALETICA DI SICUREZZA e/o DI SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO (D.Lgs. 81/08 - Titolo V)

Nei luoghi di lavoro viene utilizzata la segnaletica per informare rapidamente i lavoratori delle possibili condizioni di pericolo, dei divieti e dei comportamenti da adottare. I segnali forniscono una INDICAZIONE o una PRESCRIZIONE concernente la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro utilizzando un <u>cartello</u>, un <u>colore</u>, un <u>segnale luminoso</u> e/o <u>acustico</u>, nonché <u>una comunicazione verbale</u> e/o <u>gestuale</u>.

A seconda della indicazione, la segnaletica può essere:

- 🔖 di **DIVIETO** di comportamenti pericolosi;
- 🕏 di AVVERTIMENTO della presenza di un rischio o di un pericolo;
- 🔖 di **OBBLIGO** di assumere comportamenti idonei per la tutela della propria integrità;
- 🕏 di INDICAZIONE per il salvataggio, il soccorso e l'evacuazione di emergenza;
- **♦** di **PREVENZIONE INCENDI**;
- b di **SEGNALAZIONE** delle vie di circolazione.

COLORE	FORMA	SIGNIFICATO ÷ SCOPO	INDICAZIONI E PRECISAZIONI DEGLI AT TEGGIAMENTI PERICOLOSI
Pittogramma nero su fondo bianco; banda rossa.	Roton	DIVIETO	VIETA un comportamento pericoloso
Pittogramma bianco su fondo rosso	Quadrata o rettangolare	Attrezzature antincendio	Identificazione ed ubicazione delle attrezzature antincendio;     ALLARME antincendio
Rosso su sfondo giallo	IN CASO DI INCENDIO NON USARE L'ASCENSORE USARE LE SCALE	Pericolo - allarme	Arresto di emergenza, stop, arresto
Giallo-arancio o giallo con banda nera	Triangolare	AVVERTIMENTO	Richiama l'attenzione sulla presenza di un rischio o di un pericolo



STELLANTIS	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. <b>PO01</b>
Ente Emittente:	PROCEDURA 123-07	Rev.: 05
Press Shop & Dies Stamping Shop	GESTIONE DEI CONTRATTI E D'OPERA EX	AII. A3
Italy - Cassino	ART. 26 D.LGS. 81/08	Pagina: 10/16

COLORE FORMA	SIGNIFICATO ÷ SC	OPO INDICAZIONI E PRECISAZIONI DEGLI ATTEGGIAMENTI PERICOLOSI
Pittogramma bianco su sfondo azzurro	PRESCRIZIO	PRESCRIVE un determinato comportamento e l'OBBLIGO di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
Quadrata o rettangolar Pittogramma bianco su sfondo verde	Indicazioni di sa taggio, soccors presidi di sicure	luoghi sicuri, mezzi di soccorso
Combinazione FORME ÷ C	Segnale di INFORMAZIO	FORNISCE ulteriori e diverse informazioni rispetto a quelle evidenziate ai punti procedenti
Giallo nero  Giallo nero  Rettang con striscia alterna l'abbinan dei col	a a 45° Segnalazione di ostacoli e pricolo nelle vie di circola	
•Discinlina del traffico	all'interno dell'area dell'imr	Integrale applicazione della se- gnaletica prevista dalla Legisla- zione relativa al traffico stradale

# **CARTELLI DI DIVIETO**

Caratteristiche intrinseche:

• forma: rotonda

colore: pittogramma nero su fondo bianco;

bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra inclinata di 45°) ros-

si;

Il colore rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello

Esempi di segnaletica verticale:



	1
A 123-07	Rev.: 05
GESTIONE DEI CONTRATTI E D'OPERA EX ART. 26 D.LGS. 81/08	
	RATTI E D'OPERA EX













#### **CARTELLI DI SALVATAGGIO**

#### Caratteristiche intrinseche:

- forma: quadrata o rettangolare
- colore: pittogramma bianco su fondo verde.

Il colore verde deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello.

# Esempi di segnaletica verticale:

#### Direzione da seguire

















Consentono di individuare e raggiungere velocemente i percorsi, le uscite, le attrezzature di emergenza predisposte a tal fine

















STELLANTIS	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. <b>PO01</b>
Ente Emittente:	PROCEDURA 123-07	Rev.: 05
Press Shop & Dies Stamping Shop	GESTIONE DEI CONTRATTI E D'OPERA EX	All. A3
Italy - Cassino	ART. 26 D.LGS. 81/08	Pagina: 12/10

# CARTELLI DI IDENTIFICAZIONE PRESIDI ANTINCENDIO

Caratteristiche intrinseche:

- forma: quadrata o rettangolare
- colore: pittogramma bianco su fondo rosso;

Il colore rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello.

#### Esempi di segnaletica verticale:

















### SEGNALETICA STRADALE (CODICE DELLA STRADA)

La segnaletica stradale, verticale ed orizzontale, <u>viene regolarmente utilizzata all'interno delle fabbriche e dei posti di lavoro</u> ed ha lo scopo di "regolamentare il traffico interno".

















- Esempio di segnali luminosi:








STELLANTIS	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. <b>PO01</b>
Ente Emittente:	PROCEDURA 123-07	Rev.: 05
Press Shop & Dies Stamping Shop	GESTIONE DEI CONTRATTI E D'OPERA EX	AII. A3
Italy - Cassino	ART. 26 D.LGS. 81/08	Pagina: 13/16

Esempio di Etichettatura applicata dal Fabbricante del prodotto (da redigere nella lingua del paese di commercializzazione ed uso)





STELLANTIS	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. <b>PO01</b>
Ente Emittente:	PROCEDURA 123-07	Rev.: 05
Press Shop & Dies Stamping Shop	ESTIONE DEI CONTRATTI L'D OPERA LA	AII. A3
Italy - Cassino	ART. 26 D.LGS. 81/08	Pagina: 14/16

### PREPARATI CHIMICI PERICOLOSI.

La vigente normativa considera "pericolosi" le sostanze e i preparati corrispondenti e classificati secondo le seguenti categorie, a cui corrispondono i seguenti simboli:









STELLANTIS	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. <b>PO01</b>
Ente Emittente:	PROCEDURA 123-07	Rev.: 05
Press Shop & Dies	P APT 26 DIGS 81/08	AII. A3
Stamping Shop Italy - Cassino		Pagina: 15/16

# PRINCIPALE SEGNALETICA DI SICUREZZA APPLICATA SU MACCHINE ED IMPIANTI



























STELLINTIS	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. <b>PO01</b>
Ente Emittente:	PROCEDURA 123-07	Rev.: 05
Press Shop & Dies Stamping Shop	GESTIONE DEI CONTRATTI E D'OPERA EX ART. 26 D.LGS. 81/08	AII. A3
Italy - Cassino		Pagina: 16/16

#### NOTE

Le informazioni riportate in questo documento ovviamente non tengono conto dei rischi specifici propri dell'attività dell'Impresa Appaltatrice, subappaltatrice o del lavoratore autonomo.

Si ricorda che l'appaltatore dovrà redigere il Documento di Valutazione dei Rischi.

N.B. Nell'ipotesi che insorgano problemi, situazioni nuove o diverse che dovessero emergere o manifestarsi durante l'esecuzione delle attività oggetto di appalto, **tali da modificare la valutazione**, tale circostanza dovrà essere prontamente segnalata dall'appaltante all'appaltatore e viceversa, per individuare congiuntamente e condividere ulteriori misure in concreto da adottare procedendo all' aggiornamento dei documenti previsti.

Luogo: Piedimonte San Germano (FR) - Data:

Appaltante:

Incaricato Ente tecnico richiedente i lavori: Ing. Melaragni Marco

EMEA Region Manufacturing - Premium Brand

Cassing Plant - Press Shop Plant Engineering Manager

Per ricevuta:

(Incaricato Ditta Appaltatrice/ditta sub-appaltatrice/lavoratore autonomo)

R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia n. 16/12
03010 PA FRICA (FR)
Partita IVA 08240470605

